

Экспликация										
Этаж	№ помещения	№ комнат	Назначение комнат по плану	Формула расчета площадей	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
			подвал:		5303,7	5303,7	928,6	4375,1		
		1 этаж	Нежилые помещения		2565,6	2565,6	2565,6			
			ДОУ 1 этаж		1226,4	1226,4	451,0	775,4		
			ДОУ 2 этаж		646,6	646,6	292,9	353,7		
			ДОУ 3 этаж		651,4	651,4	264,8	386,6		
			Итого по ДОУ:		2524,4	2524,4	1008,7			
			НП 2 этажа:		42,6	42,6		42,6		
		1	МОП		1359,4	1359,4		1359,4		
		2	МОП		465,3	465,3		465,3		
		3	МОП		465,3	465,3		465,3		
		4	МОП		519,3	519,3		519,3		
		5	МОП		519,3	519,3		519,3		
		6	МОП		519,3	519,3		519,3		
		7	МОП		519,3	519,3		519,3		
		8	МОП		519,3	519,3		519,3		
		9	МОП		519,3	519,3		519,3		
		10	МОП		519,3	519,3		519,3		
		11	МОП		371,0	371,0		371,0		
		12	МОП		371,0	371,0		371,0		
		13	МОП		283,1	283,1		283,1		
		14	МОП		257,2	257,2		257,2		
		15	МОП		175,8	175,8		175,8		
		16	МОП		119,9	119,9		119,9		
		17	МОП		63,3	63,3		63,3		
			ИТОГО ПО МОП		7566,4	7566,4		7566,4		
			квартиры:							
		2			2992,4	2992,4	1959,1	1033,3		
		3			3180,8	3180,8	2086,1	1094,7		
		4			3789,4	3789,4	2494,9	1294,5		
		5			3788,8	3788,8	2493,3	1295,5		
		6			3789,2	3789,2	2494,7	1294,5		
		7			3788,0	3788,0	2492,5	1295,5		
		8			3789,4	3789,4	2494,9	1294,5		
		9			3787,4	3787,4	2492,6	1294,8		
		10			3788,1	3788,1	2494,5	1293,6		
		11			2727,0	2727,0	1796,0	931,0		
		12			2728,1	2728,1	1797,9	930,2		
		13			2091,3	2091,3	1378,6	712,7		
		14			1904,2	1904,2	1251,9	652,3		
		15			1280,7	1280,7	824,3	456,4		
		16			848,6	848,6	537,1	311,5		
		17			419,6	419,6	257,4	162,2		
			ИТОГО:		44693,0	44693,0	29345,8	15347,2		
			надстройки:							
			в уровне 11этажа		48,0	48,0		48,0		
			в уровне 13этажа		35,1	35,1		35,1		
			в уровне 14этажа		10,8	10,8		10,8		
			в уровне 15 этажа		36,8	36,8		36,8		
			в уровне 16 этажа		24,6	24,6		24,6		
			в уровне 17 этажа		30,7	30,7		30,7		
			надстройка		30,7	30,7		30,7		
			Итого:		216,7	216,7		216,7		
			Всего по зданию:		62912,4					
			Кроме того за итогом (в уровне 2 этажа):		144,3	144,3		144,3		
			разница от проекта по квартирам:	44695,0-44513,8	181,2					

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ комнат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
Помещение I									
Последнее обследование 23.08.2018 г.									
подвал	1	1	венткамера дымоудаления	36,0	36,0		36,0		
		2	техническое помещение	881,2	881,2		881,2		
		3	приточная венткамера	58,5	58,5		58,5		
		3а	форакамера	2,2	2,2		2,2		
		4	вытяжная венткамера	39,5	39,5		39,5		
		5	помещение гребенок	17,7	17,7		17,7		
		6	техническое помещение	271,2	271,2		271,2		
		7	ВРУ №12 ДОУ1	9,0	9,0		9,0		
		8	помещение СС, СБ,СПЗ	3,6	3,6		3,6		
		9	техническое помещение	178,1	178,1		178,1		
		10	ВРУ 7	9,7	9,7		9,7		
	1	11	подсобное помещение	9,2	9,2	9,2			
	2	12	подсобное помещение	6,7	6,7	6,7			
		13	коридор	20,4	20,4		20,4		
		14	техническое помещение	48,9	48,9		48,9		
		15	коридор	70,8	70,8		70,8		
	3	16	подсобное помещение	7,2	7,2	7,2			
	4	17	подсобное помещение	5,5	5,5	5,5			
	5	18	подсобное помещение	9,2	9,2	9,2			
	6	19	подсобное помещение	6,0	6,0	6,0			
	7	20	подсобное помещение	17,3	17,3	17,3			
	8	21	подсобное помещение	5,6	5,6	5,6			
	9	22	подсобное помещение	8,4	8,4	8,4			
	10	23	подсобное помещение	3,6	3,6	3,6			

11	24	подсобное помещение	2,8	2,8	2,8		
12	25	подсобное помещение	21,0	21,0	21,0		
	26	помещение СС, СБ, СПЗ	6,6	6,6		6,6	
	27	лестница	4,0	4,0		4,0	
	28	техническое помещение	65,7	65,7		65,7	
	29	коридор	68,2	68,2		68,2	
13	30	подсобное помещение	7,5	7,5	7,5		
	31	лестница	1,6	1,6		1,6	
14	32	подсобное помещение	6,8	6,8	6,8		
15	33	подсобное помещение	3,0	3,0	3,0		
16	34	подсобное помещение	6,0	6,0	6,0		
	35	ВРУ 8	6,1	6,1		6,1	
17	36	подсобное помещение	7,7	7,7	7,7		
18	37	подсобное помещение	14,6	14,6	14,6		
19	38	подсобное помещение	12,2	12,2	12,2		
20	39	подсобное помещение	11,6	11,6	11,6		
	40	техническое помещение	94,3	94,3		94,3	
	41	лестница	9,1	9,1		9,1	
	42	узел ввода, насосная	40,3	40,3		40,3	
	43	СС, СПЗ, СБ	7,4	7,4		7,4	
	44	ИТП	115,1	115,1		115,1	
	45	техническое помещение	170,3	170,3		170,3	
	46	ВРУ №1	9,0	9,0		9,0	
	47	коридор	29,4	29,4		29,4	
	48	лестница	1,3	1,3		1,3	
21	49	подсобное помещение	6,4	6,4	6,4		
22	50	подсобное помещение	13,9	13,9	13,9		
23	51	подсобное помещение	5,7	5,7	5,7		
24	52	подсобное помещение	8,7	8,7	8,7		
25	53	подсобное помещение	5,0	5,0	5,0		
	54	техническое помещение	61,0	61,0		61,0	
	55	коридор	82,3	82,3		82,3	
	56	лестница	1,7	1,7		1,7	
26	57	подсобное помещение	20,2	20,2	20,2		
27	58	подсобное помещение	8,2	8,2	8,2		
28	59	подсобное помещение	11,9	11,9	11,9		
29	60	подсобное помещение	4,1	4,1	4,1		
30	61	подсобное помещение	9,8	9,8	9,8		

	31	62	подсобное помещение	24,5	24,5	24,5			
	32	63	подсобное помещение	11,5	11,5	11,5			
	33	64	подсобное помещение	11,8	11,8	11,8			
	34	65	подсобное помещение	3,0	3,0	3,0			
		66	техническое помещение	58,5	58,5		58,5		
		67	коридор	80,1	80,1		80,1		
		68	ВРУ №10	10,1	10,1		10,1		
	35	69	подсобное помещение	23,2	23,2	23,2			
	36	70	подсобное помещение	7,5	7,5	7,5			
	37	71	подсобное помещение	12,6	12,6	12,6			
	38	72	подсобное помещение	13,6	13,6	13,6			
	39	73	подсобное помещение	2,7	2,7	2,7			
	40	74	подсобное помещение	9,0	9,0	9,0			
	41	75	подсобное помещение	4,4	4,4	4,4			
		76	помещение СС, СБ, СПЗ	3,8	3,8		3,8		
		77	коллекторная	8,9	8,9		8,9		
	42	78	подсобное помещение	3,2	3,2	3,2			
		79	лестница	4,1	4,1		4,1		
		80	техническое помещение	68,2	68,2		68,2		
		81	ВРУ №2	9,4	9,4		9,4		
	43	82	подсобное помещение	6,9	6,9	6,9			
	44	83	подсобное помещение	9,8	9,8	9,8			
	45	84	подсобное помещение	5,1	5,1	5,1			
		85	лестница	4,4	4,4		4,4		
		86	коридор	2,8	2,8		2,8		
		87	коридор	57,3	57,3		57,3		
	46	88	подсобное помещение	4,4	4,4	4,4			
	47	89	подсобное помещение	12,7	12,7	12,7			
	48	90	подсобное помещение	8,0	8,0	8,0			
	49	91	подсобное помещение	6,5	6,5	6,5			
	50	92	подсобное помещение	6,0	6,0	6,0			
	51	93	подсобное помещение	3,8	3,8	3,8			
		94	коллекторная	6,1	6,1		6,1		
		95	техническое помещение	95,5	95,5		95,5		
		96	коридор	76,2	76,2		76,2		
	52	97	подсобное помещение	30,9	30,9	30,9			

53	98	подсобное помещение	12,6	12,6	12,6		
54	99	подсобное помещение	6,4	6,4	6,4		
55	100	подсобное помещение	1,4	1,4	1,4		
56	101	подсобное помещение	10,3	10,3	10,3		
57	102	подсобное помещение	4,0	4,0	4,0		
	103	коллекторная	10,2	10,2		10,2	
	104	помещение ввода СС	6,9	6,9		6,9	
	105	лестница	3,9	3,9		3,9	
	106	помещение СС, СБ, СПЗ	7,0	7,0		7,0	
	107	техническое помещение	97,1	97,1		97,1	
	108	лестница	5,1	5,1		5,1	
58	109	подсобное помещение	3,7	3,7	3,7		
	110	ВРУ №3	11,2	11,2		11,2	
	111	коридор	42,8	42,8		42,8	
59	112	подсобное помещение	3,7	3,7	3,7		
60	113	подсобное помещение	24,0	24,0	24,0		
61	114	подсобное помещение	11,0	11,0	11,0		
	115	коллекторная	16,2	16,2		16,2	
	116	техническое помещение	94,5	94,5		94,5	
	117	коридор	55,6	55,6		55,6	
62	118	подсобное помещение	11,0	11,0	11,0		
63	119	подсобное помещение	12,1	12,1	12,1		
64	120	подсобное помещение	4,3	4,3	4,3		
65	121	подсобное помещение	12,6	12,6	12,6		
66	122	подсобное помещение	11,3	11,3	11,3		
	123	лестница	2,9	2,9		2,9	
	124	коллекторная	16,1	16,1		16,1	
	125	коридор	56,0	56,0		56,0	
67	126	подсобное помещение	3,8	3,8	3,8		
	127	помещение СС, СБ, СПЗ	7,2	7,2		7,2	
	128	лестница	5,9	5,9		5,9	
68	129	подсобное помещение	4,1	4,1	4,1		
	130	ВРУ №4	10,0	10,0		10,0	
69	131	подсобное помещение	19,1	19,1	19,1		
	132	коллекторная	16,1	16,1		16,1	
	133	техническое помещение	93,8	93,8		93,8	
	134	техническое помещение	99,0	99,0		99,0	
	135	коридор	83,6	83,6		83,6	

	70	136	подсобное помещение	21,0	21,0	21,0			
	71	137	подсобное помещение	13,0	13,0	13,0			
	72	138	подсобное помещение	4,5	4,5	4,5			
	73	139	подсобное помещение	5,7	5,7	5,7			
	74	140	подсобное помещение	7,3	7,3	7,3			
	75	141	подсобное помещение	20,7	20,7	20,7			
	76	142	подсобное помещение	9,8	9,8	9,8			
		143	лестница	2,6	2,6		2,6		
		144	ВРУ №9	8,3	8,3		8,3		
		145	техническое помещение	118,0	118,0		118,0		
		145a	коридор	3,2	3,2		3,2		
		146	коридор	57,8	57,8		57,8		
	77	147	подсобное помещение	4,5	4,5	4,5			
	78	148	подсобное помещение	7,5	7,5	7,5			
	79	149	подсобное помещение	5,0	5,0	5,0			
	80	150	подсобное помещение	5,7	5,7	5,7			
	81	151	подсобное помещение	8,6	8,6	8,6			
	82	152	подсобное помещение	7,7	7,7	7,7			
	83	153	подсобное помещение	12,0	12,0	12,0			
		154	помещение СС, СБ, СПЗ	7,2	7,2		7,2		
		155	лестница	4,1	4,1		4,1		
	84	156	подсобное помещение	5,0	5,0	5,0			
	85	157	подсобное помещение	7,5	7,5	7,5			
	86	158	подсобное помещение	9,6	9,6	9,6			
	87	159	подсобное помещение	2,6	2,6	2,6			
	88	160	подсобное помещение	11,0	11,0	11,0			
	89	161	подсобное помещение	14,4	14,4	14,4			
	90	162	подсобное помещение	8,4	8,4	8,4			
		163	техническое помещение	83,3	83,3		83,3		
		164	коридор	77,3	77,3		77,3		
		165	ВРУ №5	8,5	8,5		8,5		
		166	лестница	4,1	4,1		4,1		
		167	коридор	3,2	3,2		3,2		
		168	помещение СС, СБ, СПЗ	3,1	3,1		3,1		
		169	техническое помещение	74,9	74,9		74,9		
		170	коридор	91,5	91,5		91,5		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ комнат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Помещение № I									
Последнее обследование 21.11.2018г.									
1	I	1	нежилое помещение	99,7	99,7	99,7			
			Итого:	99,7	99,7	99,7			
Помещение № II									
Последнее обследование 21.11.2018г.									
1	II	1	нежилое помещение	38,0	38,0	38,0			
			Итого:	38,0	38,0	38,0			
			Итого по помещениям 1-й секции:	137,7	137,7	137,7			
1		A	Лестничная клетка	17,2	17,2		17,2		
		A1	Лестница	6,2	6,2		6,2		
		A2	Лестница из подвала	4,3	4,3		4,3		
		a	коридор	37,9	37,9		37,9		
		a1	тамбур	3,6	3,6		3,6		
		a2	тамбур	1,4	1,4		1,4		
		a3	колясочная	7,0	7,0		7,0		
		a4	санузел	1,8	1,8		1,8		
		a5	лифт	3,9	3,9		3,9		
		a6	лифт	3,0	3,0		3,0		
			Итого:	86,3	86,3		86,3		
			Итого по 1-й секции 1-го этажа	224,0	224,0	137,7	86,3		
2 секция									
Помещение № III									
Последнее обследование 30.01.2019г.									
1	III	1	нежилое помещение	71,9	71,9	71,9			4,57
		2	нежилое помещение	20,3	20,3	20,3			3,14
			Итого:	92,2	92,2	92,2			

Помещение № V							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
1	V	1	нежилое помещение	38,1	38,1	38,1	
			Итого:	38,1	38,1	38,1	
			Итого по помещениям 2й секции 1-го этажа	130,3	130,3	130,3	
1		Б	Лестничная клетка	16,4	16,4	16,4	
		Б1	Лестница из подвала	5,4	5,4	5,4	
		Б2	Лестница из подвала	7,4	7,4	7,4	
		б	коридор	47,3	47,3	47,3	
		б1	тамбур	3,7	3,7	3,7	
		б2	тамбур	1,4	1,4	1,4	
		б3	колясочная	6,3	6,3	6,3	
		б4	санузел	1,9	1,9	1,9	
		б5	лифт	3,9	3,9	3,9	
		б6	лифт	3,0	3,0	3,0	
			Итого:	96,7	96,7	96,7	
			Итого по 2-й секции 1-го этажа	227,0	227,0	130,3	96,7
3 секция							
Помещение № VI							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
1	VI	1	нежилое помещение	97,7	97,7	97,7	4,36
			Итого:	97,7	97,7	97,7	
Помещение № VII							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
1	VII	1	нежилое помещение	38,5	38,5	38,5	3,13
			Итого:	38,5	38,5	38,5	
			Итого по нежилым помещениям 3-й секции:	136,2	136,2	136,2	
1		В	Лестничная клетка	16,4	16,4	16,4	
		В1	Лестница из подвала	3,9	3,9	3,9	
		В2	Лестница	6,2	6,2	6,2	
		в	коридор	30,7	30,7	30,7	
		в1	тамбур	3,7	3,7	3,7	
		в2	тамбур	1,3	1,3	1,3	
		в3	колясочная	6,3	6,3	6,3	
		в4	санузел	1,8	1,8	1,8	

		в5	лифт	3,9	3,9	3,9		
		в6	лифт	3,0	3,0	3,0		
			Итого:	77,2	77,2	77,2		
			Итого по 3-й секции 1-го этажа:	213,4	213,4	136,2	77,2	

4 секция

Помещение № VIII

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	VIII	1	нежилое помещение	109,1	109,1	109,1		
			Итого:	109,1	109,1	109,1		

Помещение № IX

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	IX	1	нежилое помещение	89,9	89,9	89,9		
			Итого:	89,9	89,9	89,9		

Итого по помещениям 4-й секции 1-го этажа:

199,0 199,0 199,0

1		Г	Лестничная клетка	12,9	12,9	12,9		
		Г1	Лестница из подвала	3,2	3,2	3,2		
		г	коридор	28,7	28,7	28,7		
		г1	тамбур	4,2	4,2	4,2		
		г2	тамбур	1,3	1,3	1,3		
		г3	колясочная	12,6	12,6	12,6		
		г4	санузел	3,1	3,1	3,1		
		г5	тамбур	2,1	2,1	2,1		
		г6		3,9	3,9	3,9		
		г7		3,0	3,0	3,0		
			Итого:	75,0	75,0	75,0		

Итого по 4-й секции 1-го этажа:

274,0 274,0 199,0 75,0

5 секция

Помещение № X

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	X	1	нежилое помещение	42,0	42,0	42,0		
			Итого:	42,0	42,0	42,0		

Помещение № XI

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	XI	1	нежилое помещение	30,7	30,7	30,7			
			Итого:	30,7	30,7	30,7			
			Итого по помещениям 5-й секции 1-го этажа:	72,7	72,7	72,7			
1		Д	Лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		
		Д1	лестница из подвала	3,2	3,2		3,2		
		д	коридор	23,3	23,3		23,3		
		д1	тамбур	4,5	4,5		4,5		
		д2	тамбур	1,3	1,3		1,3		
		д3	колясочная	12,6	12,6		12,6		
		д4	санузел	3,1	3,1		3,1		
		д5	лифт	3,9	3,9		3,9		
		д6	лифт	3,0	3,0		3,0		
		д7	диспетчерская пожарный пост	18,7	18,7		18,7		
		д8	санузел	2,2	2,2		2,2		
		д9	аварийный выход	1,2	1,2		1,2		
			Итого:	88,6	88,6		88,6		
			Итого по 5-й секции 1-го этажа:	161,3	161,3	72,7	88,6		

6 секция

Помещение № XII

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	XII	1	нежилое помещение	38,7	38,7	38,7			
			Итого:	38,7	38,7	38,7			

Помещение № XIII

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	XIII	1	нежилое помещение	52,1	52,1	52,1			
			Итого:	52,1	52,1	52,1			

Помещение № XIV

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	XIV	1	нежилое помещение	30,8	30,8	30,8			
			Итого:	30,8	30,8	30,8			

Помещение № XV

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	XV	1	нежилое помещение	41,7	41,7	41,7			
			Итого:	41,7	41,7	41,7			

			Итого по 6-й секции 1-го этажа:	163,3	163,3	163,3			
1		Е	Лестничная клетка	11,6	11,6	11,6			
		Е1	лестница из подвала	3,2	3,2	3,2			
		е	коридор	23,7	23,7	23,7			
		е1	тамбур	4,5	4,5	4,5			
		е2	тамбур	1,3	1,3	1,3			
		е3	колясочная	12,6	12,6	12,6			
		е4	санузел	2,9	2,9	2,9			
		е5	лифт	3,9	3,9	3,9			
		е6	лифт	3,0	3,0	3,0			
			Итого:	66,7	66,7	66,7			
			Итого по 6-й секции 1-го этажа:	230,0	230,0	163,3	66,7		
7 секция									
Помещение № XVI									
Последнее обследование 21.11.2018г.									
1	XVI	1	нежилое помещение	52,6	52,6	52,6			
			Итого:	52,6	52,6	52,6			
Помещение № XVII									
Последнее обследование 21.11.2018г.									
1	XVII	1	нежилое помещение	31,1	31,1	31,1			
			Итого:	31,1	31,1	31,1			
Помещение № XVIII									
Последнее обследование 21.11.2018г.									
1	XVIII	1	нежилое помещение	54,4	54,4	54,4			
			Итого:	54,4	54,4	54,4			
Помещение № XIX									
Последнее обследование 21.11.2018г.									
1	XIX	1	нежилое помещение	38,4	38,4	38,4			
			Итого:	38,4	38,4	38,4			
			Итого по помещениям 7-й секции 1-го этажа:	176,5	176,5	176,5			
1		Ж	Лестничная клетка	11,6	11,6	11,6			
		Ж1	лестница из подвала	6,9	6,9	6,9			
		ж	коридор	25,5	25,5	25,5			
		ж1	тамбур	4,4	4,4	4,4			

		ж2	тамбур	1,3	1,3	1,3		
		ж3	колясочная	7,9	7,9	7,9		
		ж4	санузел	2,7	2,7	2,7		
		ж5	лифт	3,9	3,9	3,9		
		ж6	лифт	3,0	3,0	3,0		
			Итого:	67,2	67,2	67,2		
			Итого по 7-й секции 1-го этажа:	243,7	243,7	176,5	67,2	
8 секция								
Помещение № XX								
Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XX	1	нежилое помещение	31,1	31,1	31,1		
			Итого:	31,1	31,1	31,1		
Помещение № XXI								
Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XXI	1	нежилое помещение	52,7	52,7	52,7		
			Итого:	52,7	52,7	52,7		
			Итого по помещениям 8-й секции 1-го этажа:	83,8	83,8	83,8		
1		3	Лестничная клетка	11,6	11,6	11,6		
		31	лестница из подвала	2,9	2,9	2,9		
		3	коридор	24,3	24,3	24,3		
		31	тамбур	4,4	4,4	4,4		
		32	тамбур	1,3	1,3	1,3		
		33	колясочная	7,9	7,9	7,9		
		34	санузел	2,9	2,9	2,9		
		35	лифт	3,9	3,9	3,9		
		36	лифт	3,0	3,0	3,0		
		37	Помещение ЦПУ СБ	17,5	17,5	17,5		
		38	санузел	1,9	1,9	1,9		
		39	пом.аварийного выхода	1,4	1,4	1,4		
			Итого:	83,0	83,0	83,0		
			Итого по 8-й секции 1-го этажа:	166,8	166,8	83,8	83,0	
9 секция								
Помещение № XXII								
Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XXII	1	нежилое помещение	31,5	31,5	31,5		

		Итого:	31,5	31,5	31,5		
		Итого по помещениям 9-й секции 1-го этажа	31,5	31,5	31,5		
1		И Лестничная клетка	12,3	12,3		12,3	
		и коридор	21,1	21,1		21,1	
		и1 тамбур	4,7	4,7		4,7	
		и2 тамбур	2,1	2,1		2,1	
		и3 колясочная	7,1	7,1		7,1	
		и4 санузел	1,9	1,9		1,9	
		и5 лифт	3,9	3,9		3,9	
		и6 лифт	3,0	3,0		3,0	
		и7 помещение аварийного выхода	1,5	1,5		1,5	
		Итого:	57,6	57,6		57,6	
		Итого по 9-й секции 1-го этажа:	89,1	89,1	31,5	57,6	

9,10,11 секции ДОУ

Помещение № XXIII

Последнее обследование 21.11.2018г.

1	XXIII	1 Лестница	19,1	19,1		19,1	
		2 коридор	8,3	8,3		8,3	
		кладовая чистого белья					
		3	5,8	5,8		5,8	
		4 гладильная	8,6	8,6		8,6	
		5 стиральный цех	20,0	20,0		20,0	
		6 гардероб для персонала	5,1	5,1		5,1	
		7 кладовая грязного белья	4,8	4,8		4,8	
		8 санузел	3,2	3,2		3,2	
		9 снарядная	4,5	4,5		4,5	
		10 спортивный зал	81,4	81,4	81,4		
		11 моечная кухонной посуды	5,7	5,7		5,7	
		12 раздаточная	3,7	3,7		3,7	
		13 горячий цех	36,8	36,8		36,8	
		14 холодный цех	8,0	8		8,0	
		15 мясо-рыбный цех	8,8	8,8		8,8	
		16 овощной цех	8,0	8		8,0	
		17 цех первичной обработки овощей	11,5	11,5		11,5	
		18 кладовая овощей	9,2	9,2		9,2	
		19 кладовая сухих продуктов	7,6	7,6		7,6	
		20 помещение для холодильных камер	11,9	11,9		11,9	
		21 коридор	117,1	117,1		117,1	
		22 тамбур	8,7	8,7		8,7	

		23	охрана	6,5	6,5		6,5	
		24	пуи	2,1	2,1		2,1	
		25	санузел	7,5	7,5		7,5	
		26	процедурная	11,0	11,0		11,0	
		27	медицинский кабинет	12,5	12,5	12,5		
		28	музыкальный зал	80,5	80,5	80,5		
		29	санузел	5,3	5,3		5,3	
		30	кладовая	7,0	7,0		7,0	
		31	коридор	11,2	11,2		11,2	
		32	спальня	43,5	43,5	43,5		
		33	групповая	48,9	48,9	48,9		
		34	санузел	16,4	16,4		16,4	
		35	раздевалка	18,5	18,5		18,5	
		36	буфет	5,4	5,4		5,4	
		37	спальня	42,8	42,8	42,8		
		38	групповая	49,6	49,6	49,6		
		39	санузел	16,1	16,1		16,1	
		40	раздевалка	18,5	18,5		18,5	
		41	буфет	5,7	5,7		5,7	
		42	спальня	42,9	42,9		42,9	
		43	групповая	49,5	49,5		49,5	
		44	санузел	16,4	16,4		16,4	
		45	раздевалка	18,5	18,5		18,5	
		46	буфет	5,4	5,4		5,4	
		47	спальня	42,2	42,2	42,2		
		48	групповая	49,6	49,6	49,6		
		49	санузел	15,2	15,2		15,2	
		50	буфет	5,3	5,3		5,3	
		51	раздевалка	18,5	18,5		18,5	
		52	коридор	41,5	41,5		41,5	
		53	коридор	4,0	4,0		4,0	
		54	лестница	10,5	10,5		10,5	отдельное помещени
			помещение хранения инвентаря					
		55	инвентаря	9,5	9,5		9,5	отдельное помещени
		56	тамбур	5,4	5,4		5,4	
		57	коридор	18,9	18,9		18,9	
		58	санузел	2,0	2,0		2,0	
		59	душевая для персонала	1,8	1,8		1,8	
			Итого по ДОУ 9-й секции:	1163,9	1163,9	451,0	712,9	
1	XXIII	60	лестница доу	21,2	21,2		21,2	отдельное помещени
			Итого по ДОУ 10-й секции:	21,2	21,2		21,2	
1	XXIII	61	лестница ДОУ	21,2	21,2		21,2	отдельное помещени
		62	лестница ДОУ	20,1	20,1		20,1	отдельное помещени
			Итого по ДОУ 11-й секции:	41,3	41,3		41,3	
			Итого по ДОУ 9,10,11 секций 1-го этажа	1226,4	1226,4	451,0	775,4	

10 секция											
Помещение № XXIV											
Последнее обследование 21.11.2018г.											
1	XXIV	1	нежилое помещение	58,9	58,9	58,9					
			Итого:	58,9	58,9	58,9					
Помещение № XXV											
Последнее обследование 21.11.2018г.											
1	XXV	1	нежилое помещение	36,9	36,9	36,9					
			Итого:	36,9	36,9	36,9					
Помещение № XXVI											
Последнее обследование 21.11.2018г.											
1	XXVI	1	нежилое помещение	33,0	33,0	33,0					
			Итого:	33,0	33,0	33,0					
			Итого по помещениям 10 секции 1-го этажа:	128,8	128,8	128,8					
1		К	Лестничная клетка	12,3	12,3		12,3				
		к	коридор	40,7	40,7		40,7				
		к1	тамбур	4,9	4,9		4,9				
		к2	санузел	3,5	3,5		3,5				
		к3	лифт	3,9	3,9		3,9				
		к4	лифт	3,0	3,0		3,0				
			Итого:	68,3	68,3		68,3				
			Итого по 10-й секции 1-го этажа:	197,1	197,1	128,8	68,3				
11 секция											
Помещение № XXVII											
Последнее обследование 21.11.2018г.											
1	XXVII	1	нежилое помещение	50,6	50,6	50,6					
			Итого:	50,6	50,6	50,6					
Помещение № XXVIII											
Последнее обследование 21.11.2018г.											
1	XXVIII	1	нежилое помещение	54,0	54,0	54,0					
			Итого:	54,0	54,0	54,0					

			Итого по помещениям 11-й секции 1-го этажа:	104,6	104,6	104,6		
1	Л	Лестничная клетка	12,3	12,3	12,3			
	Л1	лестница из подвала	6,1	6,1	6,1			
	л	коридор	37,3	37,3	37,3			
	л1	тамбур	4,9	4,9	4,9			
	л2	тамбур	1,3	1,3	1,3			
	л3	санузел	3,4	3,4	3,4			
	л4	лифт	3,9	3,9	3,9			
	л5	лифт	3,0	3,0	3,0			
		Итого:	72,2	72,2	104,6	72,2		
		Итого по 11-й секции 1- го этажа:	176,8	176,8		72,2		
12 секция								
Помещение № XXIX Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XXIX	1 нежилое помещение	31,3	31,3	31,3			
		Итого:	31,3	31,3	31,3			
Помещение № XXX Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XXX	1 нежилое помещение	36,6	36,6	36,6			2,80
		Итого:	36,6	36,6	36,6			
Помещение № XXXI Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XXXI	1 нежилое помещение	37,4	37,4	37,4			
		Итого:	37,4	37,4	37,4			
Помещение № XXXII Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XXXII	1 нежилое помещение	31,8	31,8	31,8			
		Итого:	31,8	31,8	31,8			
		Итого по помещениям 12-й секции 1-го этажа:	137,1	137,1	137,1			
1	М	Лестничная клетка	12,2	12,2	12,2			
	М1	лестница в подвал	5,6	5,6	5,6			

	м	коридор	34,6	34,6	34,6		
	м1	тамбур	5,2	5,2	5,2		
	м2	тамбур	1,3	1,3	1,3		
	м3	колясочная	9,4	9,4	9,4		
	м4	санузел	3,4	3,4	3,4		
	м5	лифт	3,9	3,9	3,9		
	м6	лифт	3,0	3,0	3,0		
		Итого:	78,6	78,6	78,6		
		Итого по 12-й секции 1-го этажа:	215,7	215,7	137,1	78,6	
13 секция							
Помещение № XXXIII							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
1	XXXIII	1 нежилое помещение	44,0	44,0	44,0		
		Итого:	44,0	44,0	44,0		
Помещение № XXXIV							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
1	XXXIV	1 нежилое помещение	69,6	69,6	69,6		4,14
		Итого:	69,6	69,6	69,6		
Помещение № XXXV							
Последнее обследование 30.01.2019г.							
1	XXXV	1 нежилое помещение	60,6	60,6	60,6		3,90
		2 нежилое помещение	35,0	35,0	35,0		3,24
		Итого:	95,6	95,6	95,6		
		Итого по помещениям 13-й секции 1-го этажа:	209,2	209,2	209,2		
1	Н	Лестничная клетка	11,7	11,7	11,7		
	Н1	лестница из подвала	9,3	9,3	9,3		
	н	коридор	27,1	27,1	27,1		
	н1	тамбур	4,1	4,1	4,1		
	н2	колясочная	8,2	8,2	8,2		
	н3	санузел	2,9	2,9	2,9		
	н4	тамбур	2,1	2,1	2,1		
	н5	лифт	3,9	3,9	3,9		
	н6	лифт	3,0	3,0	3,0		
		Итого:	72,3	72,3	72,3		

		Итого по 13-й секции 1-го этажа:	281,5	281,5	209,2	72,3		

14 секция

Помещение № XXXVII

Последнее обследование 30.01.2019г.

1	XXXVII	1	нежилое помещение	38,9	38,9	38,9		3,42
		2	нежилое помещение	58,4	58,4	58,4		4,60
		Итого:		97,3	97,3	97,3		

Помещение № XXXVIII

Последнее обследование 30.01.2019г.

1	XXXVIII	1	нежилое помещение	47,7	47,7	47,7		4,18
		2	нежилое помещение	35,3	35,3	35,3		
		Итого:		83,0	83,0	83,0		

**Итого по помещениям
14-й секции 1-го этажа:**

180,3 180,3 180,3

1	О	Лестничная клетка		13,2	13,2	13,2		
	О1	лестница из подвала		6,1	6,1	6,1		
	о	коридор		27,2	27,2	27,2		
	о1	тамбур		4,5	4,5	4,5		
	о2	тамбур		1,3	1,3	1,3		
	о3	колясочная		7,7	7,7	7,7		
	о4	санузел		3,0	3,0	3,0		
	о5	лифт		3,9	3,9	3,9		
	о6	лифт		3,0	3,0	3,0		
		Итого:		69,9	69,9	69,9		
		Итого по 14-й секции 1-го этажа:		250,2	250,2	180,3	69,9	

15 секция

Помещение № XL

Последнее обследование 30.01.2019г.

1	XL	1	нежилое помещение	54,9	54,9	54,9		
		2	нежилое помещение	34,5	34,5	34,5		
		Итого:		89,4	89,4	89,4		

Помещение № XLII							
Последнее обследование 30.01.2019г.							
1	XLII	1	нежилое помещение	57,3	57,3	57,3	3,82
		2	нежилое помещение	38,8	38,8	38,8	3,09
		Итого:		96,1	96,1	96,1	
		Итого по помещениям 15-й секции 1-го этажа:		185,5	185,5	185,5	
1	П		Лестничная клетка	12,8	12,8	12,8	
	П1		лестница из подвала	6,8	6,8	6,8	
	п		коридор	25,1	25,1	25,1	
	п1		тамбур	4,4	4,4	4,4	
	п2		тамбур	1,3	1,3	1,3	
	п3		колясочная	7,8	7,8	7,8	
	п4		санузел	3,5	3,5	3,5	
	п5		лифт	3,9	3,9	3,9	
	п6		лифт	3,0	3,0	3,0	
		Итого:		68,6	68,6	68,6	
		Итого по 15-й секции 1-го этажа:		254,1	254,1	185,5	68,6
16 секция							
Помещение № XLIII							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
1	XLIII	1	нежилое помещение	59,2	59,2	59,2	
		2	нежилое помещение	35,3	35,3	35,3	
		Итого:		94,5	94,5	94,5	
Помещение № XLV							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
1	XLV	1	нежилое помещение	37,2	37,2	37,2	4,84
		2	нежилое помещение	36	36	36	
		Итого:		73,2	73,2	73,2	

			Итого по помещениям 16-й секции 1-го этажа:	167,7	167,7	167,7		
1	P	Лестничная клетка		9,7	9,7		9,7	
	P1	лестница из подвала		6,1	6,1		6,1	
	p	коридор		31,3	31,3		31,3	
	p1	тамбур		4,6	4,6		4,6	
	p2	тамбур		1,3	1,3		1,3	
	p3	колясочная		14,9	14,9		14,9	
	p4	санузел		3,4	3,4		3,4	
	p5	лифт		3,9	3,9		3,9	
	p6	лифт		3,0	3,0		3,0	
		Итого:		78,2	78,2		78,2	
		Итого по 16-й секции 1- го этажа:		245,9	245,9	167,7	78,2	
17 секция								
Помещение № XLVIII								
Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XLVIII	1	нежилое помещение	37,4	37,4	37,4		4,86
		2	нежилое помещение	35,7	35,7	35,7		
		Итого:		73,1	73,1	73,1		
Помещение № XLIX								
Последнее обследование 21.11.2018г.								
1	XLIX	1	нежилое помещение	47,0	47,0	47,0		4,61
		Итого:		47,0	47,0	47,0		
		Итого по помещениям 17-й секции 1-го этажа:		120,1	120,1	120,1		
1	C	Лестничная клетка		11,0	11,0		11,0	
	C1	лестница из подвала		6,1	6,1		6,1	
	c	коридор		27,3	27,3		27,3	
	c1	тамбур		4,7	4,7		4,7	
	c2	тамбур		1,3	1,3		1,3	
	c3	колясочная		14,9	14,9		14,9	
	c4	санузел		3,4	3,4		3,4	
	c5	лифт		3,9	3,9		3,9	
	c6	лифт		3,0	3,0		3,0	
	c7	аварийный выход		1,1	1,1		1,1	
		Итого:		76,7	76,7		76,7	
		Итого по 17-й секции 1- го этажа:		196,8	196,8	120,1	76,7	

18 секция						
Помещение № L						
Последнее обследование 21.11.2018г.						
1	L	1	нежилое помещение	59,8	59,8	59,8
		2	нежилое помещение	32,8	32,8	32,8
		Итого:		92,6	92,6	92,6
Помещение № LI						
Последнее обследование 21.11.2018г.						
1	LI	1	нежилое помещение	108,7	108,7	108,7
		Итого:		108,7	108,7	108,7
		Итого по помещениям 18-й секции 1-го этажа:		201,3	201,3	201,3
1	T		Лестничная клетка	11,9	11,9	11,9
	T1		лестница из подвала	5,5	5,5	5,5
	т		коридор	26,6	26,6	26,6
	т1		тамбур	4,5	4,5	4,5
	т2		тамбур	1,3	1,3	1,3
	т3		колясочная	14,6	14,6	14,6
	т4		санузел	3,1	3,1	3,1
	т5		тамбур	1,9	1,9	1,9
	т6		лифт	3,9	3,9	3,9
	т7		лифт	3,0	3,0	3,0
		Итого:		76,3	76,3	76,3
		Итого по 18-й секции 1-го этажа:		277,6	277,6	201,3
		Итого по 1-му этажу:		5151,4	5151,4	3016,6
		Итого по помещениям 1-го этажа:		2565,6	2565,6	2565,6
		Итого по ДОУ 1-го этажа:		1226,4	1226,4	451,0
		Итого по МОП 1-го этажа:		1359,4	1359,4	1359,4

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 1									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	1	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4		
Квартира № 2									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	2	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,9	14,7		
Квартира № 3									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	3	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 4									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	4	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,7	55,7	38,3	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 2 этаж:	187,2	187,2	125,0	62,2		
2		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 2 этажа:	213,2	213,2	125,0	88,2		
2 секция									
Квартира № 57									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	57	1	жилая изолированная	57,8	57,8	57,8			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,1	75,1	57,8	17,3		
Квартира № 58									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	58	1	жилая изолированная	27,3	27,3	27,3			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		

			Итого:	40,8	40,8	27,3	13,5		
Квартира № 59									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	59	1	жилая изолированная	54,5	54,5	54,5			2,80
		2	кухня	15,6	15,6			15,6	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	1,7	1,7			1,7	
			Итого:	75,6	75,6	54,5	21,1		
			Всего по квартирам: 2 секция 4 этаж:	191,5	191,5	139,6	51,9		
4		Б	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6			5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9			8,9	
			Итого:	26,1	26,1			26,1	
			Всего по 2 секции 4 этажа:	217,6	217,6	139,6	78,0		
3 секции									
Квартира № 96									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	96	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4		
Квартира № 97									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	97	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9			10,9	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,1	38,1	22,8	15,3		
Квартира № 98									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	98	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		
Квартира № 99									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	99	1	жилая изолированная	41,9	41,9	41,9			2,80
		2	кухня	7,9	7,9			7,9	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	2,2	2,2			2,2	
			Итого:	55,8	55,8	41,9	13,9		
			Всего по квартирам: 3 секция 2 этаж:	188,0	188,0	128,0	60,0		
2		В	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5			5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8			8,8	

			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 2 этажа:	213,9	213,9	128,0	85,9	

4 секция

Квартира № 144								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	144	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,3	17,1	

Квартира № 145								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	145	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	51,7	51,7	36,9	14,8	

Квартира № 146								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	146	1	жилая изолированная	21,8	21,8	21,8		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,9	40,9	21,8	19,1	

Квартира № 147								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	147	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,1	38,1	22,8	15,3	

Квартира № 148								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	148	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

			Всего по квартирам: 4 секция 2 этаж:	244,3	244,3	162,5	81,8	
2		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		Г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 2 этажа:	273,9	273,9	162,5	111,4	

5 секция

Помещение № 1								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	1	1	Техническое помещение	22,0	22,0		22,0	2,70
		2	Техническое помещение	71,4	71,4		71,4	1,60
			Итого:	22,0	22,0		22,0	
			Кроме того за итогом:	71,4	71,4		71,4	

Квартира № 199								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	199	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	

		3 санузел	4,1	4,1		4,1	
		Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6	

Квартира № 200

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	200	1 жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2 кухня	15,1	15,1		15,1	
		3 санузел	4,8	4,8		4,8	
		Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 201

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	201	1 жилая изолированная	16,1	16,1	16,1		2,80
		2 кухня	9,4	9,4		9,4	
		3 санузел	4,6	4,6		4,6	
		Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0	

Всего по квартирам: 5 секция 2 этаж:

112,5

112,5

67,0

45,5

2		Д лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		Д коридор	16,1	16,1		16,1	
		Итого:	29,2	29,2		29,2	

Всего по НП:

22,0

22,0

22,0

Всего по 5 секции 2 этажа:

163,7

163,7

67,0

96,7

Кроме того за итогом:

71,4

71,4

71,4

6 секция

Квартира № 252

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	252	1 жилая изолированная	16,0	16,0	16,0		2,80
		2 кухня	9,3	9,3		9,3	
		3 санузел	4,6	4,6		4,6	
		Итого:	29,9	29,9	16,0	13,9	

Квартира № 253

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	253	1 жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2 кухня	15,1	15,1		15,1	
		3 санузел	4,8	4,8		4,8	
		Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 254

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	254	1 жилая изолированная	29,6	29,6	29,6		2,80
		2 кухня	7,5	7,5		7,5	
		3 санузел	4,1	4,1		4,1	
		Итого:	41,2	41,2	29,6	11,6	

Квартира № 255

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	255	1 жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2 кухня	10,7	10,7		10,7	
		3 санузел	4,4	4,4		4,4	
		Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	

Квартира № 256

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	256	1 жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2 кухня	11,5	11,5		11,5	
		3 санузел	3,9	3,9		3,9	
		Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4	

			Всего по квартирам: 6 секция 2 этаж:	206,8	206,8	130,9	75,9	
2		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 6 секции 2 этажа:	236,0	236,0	130,9	105,1	

7 секция

Квартира № 297
Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	297	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,1	56,1	40,8	15,3	

Квартира № 298
Последнее обследование 02.11.2018 г. ВОПРОС С ВЫТЯЖКАМИ

2	298	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,2	14,6	

Квартира № 299
Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	299	1	жилая изолированная	13,9	13,9	13,9		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,9	12,7	

Квартира № 300
Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	300	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 301
Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	301	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4	

			Всего по квартирам: 7 секция 2 этаж:	215,1	215,1	141,5	73,6	
2		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5	
			Итого:	28,6	28,6		28,6	
			Всего по 7 секции 2 этажа:	243,7	243,7	141,5	102,2	

8 секция

Квартира № 342
Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	342	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4	

Квартира № 343
Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	343	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	38,7	38,7	23,2	15,5	

Квартира № 344

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
2	344	1	жилая изолированная	13,6	13,6	13,6	2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,6	26,6	13,6	13,0
Помещение II							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
2	II	1	Техническое помещение	20,6	20,6		2,70
		2	Техническое помещение	72,9	72,9		1,60
			Итого:	20,6	20,6		20,6
			Кроме того за итогом:	72,9	72,9		72,9
			Всего по квартирам 8 секция 2 этаж:	121,2	121,2	77,3	43,9
			Всего по НП:	20,6	20,6		20,6
2		3	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		з	коридор	15,5	15,5		
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 8 секции 2 этажа:	170,4	170,4	77,3	93,1
			Кроме того за итогом:	72,9	72,9		72,9
9,10,11 секция ДОУ							
Помещение № XXIII							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
2	XXIII	63	тамбур	10,1	10,1		10,1
		64	коридор	27,0	27,0		27,0
		65	лестница	20,3	20,3		20,3
		66	кабинет музыкального работника	8,8	8,8	8,8	
		67	кабинет заведующей	11,5	11,5	11,5	
		68	кабинет завхоза	8,8	8,8	8,8	
		69	спальня	51,1	51,1	51,1	
		70	групповая	39,6	39,6	39,6	
		71	туалетная	15,3	15,3		15,3
		72	раздевалка	24,0	24,0		24,0
		73	буфет	4,1	4,1		4,1
		74	коридор	18,8	18,8		18,8
		75	пуи	3,3	3,3		3,3
		76	тех.помещение	1,0	1,0		1,0
		77	коридор	25,5	25,5		25,5
		78	лестница	20,9	20,9		20,9
		79	санузел	2,3	2,3		2,3
		80	гардероб	17,2	17,2		17,2
		81	коридор	13,3	13,3		13,3
		82	спальня	39,5	39,5	39,5	
		83	санузел	14,3	14,3		14,3
		84	групповая	39,1	39,1	39,1	
		85	буфет	3,0	3,0		3,0
		86	раздевалка	17,7	17,7		17,7
		87	тех.помещение	6,1	6,1		6,1
		88	коридор	25,1	25,1		25,1
		89	лестница	20,8	20,8		20,8
		90	тех.помещение	6,2	6,2		6,2
		91	лестница	20,1	20,1		20,1
		92	спальня	54,4	54,4	54,4	
		93	санузел	16,3	16,3		16,3
		94	групповая	40,1	40,1	40,1	
		95	буфет	3,0	3,0		3,0
		96	раздевалка	18,0	18,0		18,0
			Итого по 9,10,11 секции ДОУ 2-го этажа:	646,6	646,6	292,9	353,7

			Всего по ДОУ: 9 секция 2 этаж:	646,6	646,6	292,9	353,7		
2		И	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3		2,80
		К	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3		
		Л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4		
			Итого:	37,0	37,0		37,0		
			Итого по 9,10,11 секции 2-го этажа:	683,6	683,6		390,7		

12 секция

Квартира № 484

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	484	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		

Квартира № 485

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	485	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		

Квартира № 486

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	486	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		

Квартира № 487

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	487	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5		
			Всего по квартирам: 12 секция 2 этаж:	187,4	187,4	124,8	62,6		

2		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7		
			Итого:	25,9	25,9		25,9		
			Всего по 12 секции 2 этажа:	213,3	213,3	124,8	88,5		

13 секция

Квартира № 536

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	536	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,2	17,2	
Квартира № 537								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	537	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,9	51,9	36,9	15,0	
Квартира № 538								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	538	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	5,0	5,0		5,0	
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2	
Квартира № 539								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	539	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	
Квартира № 540								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	540	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	56,7	56,7	40,9	15,8	
			Всего по квартирам: 13 секция 2 этаж:	244,4	244,4	161,8	82,6	
2		н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	
			Всего по 13 секции 2 этажа:	273,8	273,8	161,8	112,0	
14 секция								
Квартира № 601								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	601	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	56,0	56,0	40,4	15,6	
Квартира № 602								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	602	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7	
Квартира № 603								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
2	603	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5		2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2	

		3 санузел		3,9	3,9		3,9		
		Итого:		26,6	26,6	13,5	13,1		

Квартира № 614

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	604	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
		Итого:		38,6	38,6	23,0	15,6		

Квартира № 605

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	605	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
		Итого:		56,2	56,2	40,7	15,5		

Всего по квартирам: 14 секция 2 этаж:

				215,2	215,2	140,7	74,5		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

2		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6		
		Итого:		28,5	28,5		28,5		

Всего по 14 секции 2 этажа:

				243,7	243,7	140,7	103,0		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

15 секция

Квартира № 676

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	676	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
		Итого:		56,4	56,4	40,9	15,5		

Квартира № 677

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	677	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:		38,4	38,4	23,1	15,3		

Квартира № 678

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	678	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:		26,6	26,6	13,7	12,9		

Квартира № 679

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	679	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,6	10,6		10,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:		37,6	37,6	23,1	14,5		

Квартира № 680

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	680	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:		55,6	55,6	40,3	15,3		

Всего по квартирам: 15 секция 2 этаж:

				214,6	214,6	141,1	73,5		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

2		П	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1		

			Итого:	28,1	28,1		28,1		
			Всего по 15 секции 2 этажа:	242,7	242,7	141,1	101,6		

16 секция

Квартира № 751

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	751	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	2,7	2,7		2,7		
		4	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6		

Квартира № 752

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	752	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1		

Квартира № 753

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	753	1	жилая изолированная	28,9	28,9	28,9			2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	41,9	41,9	28,9	13,0		

Квартира № 754

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	754	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1		
		3	санузел	4,8	4,8		4,8		
			Итого:	40,9	40,9	21,0	19,9		

Квартира № 755

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	755	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,6	4,6		4,6		
			Итого:	31,5	31,5	15,6	15,9		

Всего по квартирам: 16 секция 2 этаж:

				210,2	210,2	128,7	81,5		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

2		P	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		p	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1		
		p1	коридор	16,1	16,1		16,1		
			Итого:	31,8	31,8		31,8		

Всего по 16 секции 2 этажа:

				242,0	242,0	128,7	113,3		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

17 секция

Квартира № 831

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	831	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,6	4,6		4,6		

			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9		
Квартира № 832									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	832	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9		
Квартира № 833									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	833	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2	кухня	9,0	9,0			9,0	
		3	санузел	4,2	4,2			4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,6	13,2		
Квартира № 834									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	834	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,0	38,0	22,9	15,1		
Квартира № 835									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	835	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	58,1	58,1	40,4	17,7		
			Всего по квартирам: 17 секция 2 этаж:	210,6	210,6	128,8	81,8		
2		С	лестничная клетка	11,5	11,5			11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9			15,9	
			Итого:	31,5	31,5			31,5	
			Всего по 17 секции 2 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3		
18 секция									
Квартира № 911									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	911	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5		
Квартира № 912									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
2	912	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	4,3	4,3			4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3		
Квартира № 913									

Квартира № 913

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	913	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	4,9	4,9		4,9		
			Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1		

Квартира № 914

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	914	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,5	51,5	36,5	15,0		

Квартира № 915

Последнее обследование 02.11.2018 г.

2	915	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,2	2,2		2,2		
		4	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	57,3	57,3	40,2	17,1		

Всего по квартирам: 18 секция 2 этаж:

				243,4	243,4	161,4	82,0		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

2		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0		

			Итого:	29,9	29,9		29,9		
--	--	--	---------------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

Всего по 18 секции 2 этажа:

				273,3	273,3	161,4	111,9		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Всего по квартирам 2 этажа:

				2992,4	2992,4	1959,1	1033,3		
--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Всего по МОП 2 этажа:

				465,3	465,3		465,3		
--	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--	--

Всего по ДОУ 2 этажа:

				646,6	646,6	292,9	353,7		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Всего по Н/П 2 этажа:

				42,6	42,6		42,6		
--	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------	--	--

Всего по 2 этажу:

				4146,9	4146,9	2252,0	1894,9		
--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Кроме того за итогом:

				144,3	144,3		144,3		
--	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--	--

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 5									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	5	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4		
Квартира № 6									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	6	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 7									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	7	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,9	14,7		
Квартира № 8									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	8	1	жилая изолированная	38,6	38,6	38,6			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	56,0	56,0	38,6	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 3 этаж:	187,1	187,1	124,9	62,2		
3		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 3 этажа:	213,1	213,1	124,9	88,2		
2 секция									
Квартира № 60									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	60	1	жилая изолированная	57,9	57,9	57,9			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,2	75,2	57,9	17,3		
Квартира № 61									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	61	1	жилая изолированная	27,3	27,3	27,3			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		

			Итого:	40,8	40,8	27,3	13,5		
Квартира № 62									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	62	1	жилая изолированная	54,3	54,3	54,3			2,80
		2	кухня	15,5	15,5			15,5	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	1,7	1,7			1,7	
			Итого:	75,3	75,3	54,3	21,0		
			Всего по квартирам: 2 секция 3 этаж:	191,3	191,3	139,5	51,8		
3		Б	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6			5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9			8,9	
			Итого:	26,1	26,1			26,1	
			Всего по 2 секции 3 этажа:	217,4	217,4	139,5	77,9		
3 секции									
Квартира № 100									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	100	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4		
Квартира № 101									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	101	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9			10,9	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,3	38,3	23,0	15,3		
Квартира № 102									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	102	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		
Квартира № 103									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	103	1	жилая изолированная	41,8	41,8	41,8			2,80
		2	кухня	7,9	7,9			7,9	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	2,2	2,2			2,2	
			Итого:	55,7	55,7	41,8	13,9		
			Всего по квартирам: 3 секция 3 этаж:	188,2	188,2	128,2	60,0		
3		В	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5			5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8			8,8	

			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 3 этажа:	214,1	214,1	128,2	85,9	

4 секции

Квартира № 149								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	149	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,3	17,1	

Квартира № 150								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	150	1	жилая изолированная	36,7	36,7	36,7		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,6	51,6	36,7	14,9	

Квартира № 151								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	151	1	жилая изолированная	21,8	21,8	21,8		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,9	40,9	21,8	19,1	

Квартира № 152								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	152	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	

Квартира № 153								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	153	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5	

			Всего по квартирам: 4 секция 3 этаж:	244,4	244,4	162,4	82,0	
3		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		Г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 3 этажа:	274,0	274,0	162,4	111,6	

5 секции

Квартира № 202								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	202	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4	

Квартира № 203								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	203	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	

Квартира № 204							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	204	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6
Квартира № 205							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	205	1	жилая изолированная	21,4	21,4	21,4	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,3	41,3	21,4	19,9
Квартира № 206							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	206	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1	2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0
			Всего по квартирам: 5 секция 3 этаж:	207,2	207,2	131,2	76,0
З		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1
			Итого:	29,2	29,2		29,2
			Всего по 5 секции 3 этажа:	236,4	236,4	131,2	105,2
6 секция							
Квартира № 257							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	257	1	жилая изолированная	16,2	16,2	16,2	2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	30,1	30,1	16,2	13,9
Квартира № 258							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	258	1	жилая изолированная	21,5	21,5	21,5	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,4	41,4	21,5	19,9
Квартира № 259							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	259	1	жилая изолированная	29,9	29,9	29,9	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,5	41,5	29,9	11,6
Квартира № 260							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	260	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	4,4	4,4		4,4
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1
Квартира № 261							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
З	261	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4

			Всего по квартирам: 6 секция 3 этаж:	207,4	207,4	131,5	75,9	
3		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 6 секции 3 этажа:	236,6	236,6	131,5	105,1	

7 секции

Квартира № 302								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	302	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3	

Квартира № 303								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	303	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7	

Квартира № 304								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	304	1	жилая изолированная	13,8	13,8	13,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,5	26,5	13,8	12,7	

Квартира № 305								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	305	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6	

Квартира № 306								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	306	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4	

			Всего по квартирам: 7 секция 3 этаж:	214,6	214,6	140,9	73,7	
3		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5	
			Итого:	28,6	28,6		28,6	
			Всего по 7 секции 3 этажа:	243,2	243,2	140,9	102,3	

8 секции

Квартира № 345								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	345	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4	

Квартира № 346								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
3	346	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 347								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
3	347	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5	2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,5	26,5	13,5	13,0
Квартира № 348							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
3	348	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2	2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7
Квартира № 349							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
3	349	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3
			Всего по квартирам: 8 секция 3 этаж:	215,0	215,0	141,0	74,0
3		3	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		з	коридор	15,5	15,5		15,5
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 8 секции 3 этажа:	243,6	243,6	141,0	102,6
9.10.11 секция							
Помещение № XXIII							
Последнее обследование 21.11.2018г.							
3	XXIII	97	методический кабинет	15,1	15,1	15,1	
		98	коридор	28,8	28,8		28,8
		99	лестница	20,5	20,5		20,5
		100	кабинет тренера	8,9	8,9	8,9	
		101	кабинет психолога	10,6	10,6	10,6	
		102	кабинет логопеда	9,9	9,9	9,9	
		103	раздевалка	20,3	20,3		20,3
		104	групповая	38,1	38,1	38,1	
		105	спальня	47,8	47,8	47,8	
		106	санузел	15,5	15,5		15,5
		107	буфет	5,1	5,1		5,1
		108	коридор	20,9	20,9		20,9
		109	пуи	3,5	3,5		3,5
		110	тех.помещение	0,9	0,9		0,9
		111	коридор	25,7	25,7		25,7
		112	лестница	20,8	20,8		20,8
		113	санузел	2,3	2,3		2,3
		114	гардероб	17,5	17,5		17,5
		115	коридор	13,4	13,4		13,4
		116	спальня	39,7	39,7	39,7	
		117	санузел	14,3	14,3		14,3
		118	групповая	39,9	39,9	39,9	
		119	буфет	2,9	2,9		2,9
		120	раздевалка	17,7	17,7		17,7
		121	тех.помещение	6,0	6,0		6,0
		122	коридор	25,6	25,6		25,6
		123	лестница	21,2	21,2		21,2
		124	тех.помещение	6,2	6,2		6,2
		125	лестница	20,1	20,1		20,1
		126	спальня	54,8	54,8	54,8	
		127	санузел	16,3	16,3		16,3
		128	групповая	40,1	40,1		40,1
		129	буфет	3,0	3,0		3,0
		130	раздевалка	18,0	18,0		18,0
			Итого по ДОУ 3-го этажа:	651,4	651,4	264,8	386,6
		К	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3

		Л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	
		В	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3	
			Итого:	37,0	37,0		37,0	
			Всего :	688,4	688,4		423,6	

12 секция

Квартира № 488

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	488	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

Квартира № 489

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	489	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8	

Квартира № 490

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	490	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,6	37,6	22,8	14,8	

Квартира № 491

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	491	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,9	55,9	38,4	17,5	

Всего по квартирам: 12 секция 3 этаж:

187,4 187,4 124,8 62,6

3		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	

Всего по 12 секции 3 этажа:

213,3 213,3 124,8 88,5

13 секция

Квартира № 541

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	541	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	

			Итого:	57,6	57,6	40,4	17,2		
Квартира № 542									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	542	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,4	51,4	36,5	14,9		
Квартира № 543									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	543	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	5,0	5,0		5,0		
			Итого:	40,4	40,4	21,2	19,2		
Квартира № 544									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	544	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,3	38,3	22,9	15,4		
Квартира № 545									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	545	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6		
			Всего по квартирам: 13 секция 3 этаж:	243,8	243,8	161,5	82,3		
3		н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7		2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7		
			Итого:	29,4	29,4		29,4		
			Всего по 13 секции 3 этажа:	273,2	273,2	161,5	111,7		
14 секции									
Квартира № 606									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	606	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4		
Квартира № 607									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	607	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 608									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	608	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,4	13,2		
Квартира № 609									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	609	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		

			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6		
Квартира № 610									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	610	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
			Всего по квартирам: 14 секция 3 этаж:	214,4	214,4	140,0	74,4		
3		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6		
			Итого:	28,5	28,5		28,5		
			Всего по 14 секции 3 этажа:	242,9	242,9	140,0	102,9		
15 секции									
Квартира № 681									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	681	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5		
Квартира № 682									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	682	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,4	38,4	22,9	15,5		
Квартира № 683									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	683	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9		
Квартира № 684									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	684	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,1	4,1		4,1		
			Итого:	37,8	37,8	22,9	14,9		
Квартира № 685									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	685	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6		
			Всего по квартирам: 15 секция 3 этаж:	214,9	214,9	140,5	74,4		
3		П	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1		
			Итого:	28,1	28,1		28,1		
			Всего по 15 секции 3 этажа:	243,0	243,0	140,5	102,5		
16 секции									
Квартира № 756									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									

3	756	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6	

Квартира № 757

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	757	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1	

Квартира № 758

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	758	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	

Квартира № 759

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	759	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 760

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	760	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9	

Всего по квартирам: 16 секция 3 этаж:

				210,5	210,5	129,0	81,5	
3		Р	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	

Всего по 16 секции 3 этажа:

				242,3	242,3	129,0	113,3	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

17 секция

Квартира № 836

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	836	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7	15,9	

Квартира № 837

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	837	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	

			Итого:	40,9	40,9	21,0	19,9		
Квартира № 838									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	838	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2	кухня	9,0	9,0				9,0
		3	санузел	4,2	4,2				4,2
			Итого:	41,8	41,8	28,6	13,2		
Квартира № 839									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	839	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,7	10,7				10,7
		3	санузел	4,4	4,4				4,4
			Итого:	38,0	38,0	22,9	15,1		
Квартира № 840									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	840	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,1	11,1				11,1
		3	санузел	2,7	2,7				2,7
		4	санузел	3,9	3,9				3,9
			Итого:	58,1	58,1	40,4	17,7		
			Всего по квартирам: 17 секция 3 этаж:	210,4	210,4	128,6	81,8		
3		С	лестничная клетка	11,5	11,5				2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1				4,1
		с1	коридор	15,9	15,9				15,9
			Итого:	31,5	31,5				31,5
			Всего по 17 секции 3 этажа:	241,9	241,9	128,6	113,3		
18 секция									
Квартира № 916									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	916	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0			2,80
		2	кухня	11,6	11,6				11,6
		3	санузел	3,9	3,9				3,9
			Итого:	56,5	56,5	41,0	15,5		
Квартира № 917									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	917	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	11,1	11,1				11,1
		3	санузел	4,3	4,3				4,3
			Итого:	38,5	38,5	23,1	15,4		
Квартира № 918									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
3	918	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	14,2	14,2				14,2
		3	санузел	4,9	4,9				4,9
			Итого:	40,3	40,3	21,2	19,1		
Квартира № 919									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									

3	919	1	жилая изолированная	36,4	36,4	36,4			2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,4	51,4	36,4	15,0		

Квартира № 920

Последнее обследование 02.11.2018 г.

3	920	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,2	2,2		2,2		
		4	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1		

Всего по квартирам: 18 секция 3 этаж:

				244,2	244,2	162,1	82,1		
3		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0		
			Итого:	29,9	29,9		29,9		

Всего по 18 секции 3 этажа:

				274,1	274,1	162,1	112,0		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Всего по квартирам 3 этажа:

				3180,8	3180,8	2086,1	1094,7		
--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Всего по ДОУ 3 этажа:

				651,4	651,4	264,8	386,6		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Всего по МОП 3 этажа:

				465,3	465,3		465,3		
--	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--	--

Всего по 3 этажу:

				4297,5	4297,5	2086,1	1946,6		
--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 9									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	9	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4		
Квартира № 10									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	10	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,9	14,7		
Квартира № 11									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	11	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 12									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	12	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,7	55,7	38,3	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 4 этаж:	187,2	187,2	125,0	62,2		
4		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 4 этажа:	213,2	213,2	125,0	88,2		
2 секция									
Квартира № 63									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	63	1	жилая изолированная	58,2	58,2	58,2			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,5	75,5	58,2	17,3		
Квартира № 64									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	64	1	жилая изолированная	27,4	27,4	27,4			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		

			Итого:	40,9	40,9	27,4	13,5		
Квартира № 65									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	65	1	жилая изолированная	54,4	54,4	54,4			2,80
		2	кухня	15,6	15,6		15,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,5	75,5	54,4	21,1		
			Всего по квартирам: 2 секция 4 этаж:	191,9	191,9	140,0	51,9		
4		Б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,1	26,1		26,1		
			Всего по 2 секции 4 этажа:	218,0	218,0	140,0	78,0		
3 секция									
Квартира № 104									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	104	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4		
Квартира № 105									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	105	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,1	38,1	22,8	15,3		
Квартира № 106									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	106	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		
Квартира № 107									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	107	1	жилая изолированная	41,8	41,8	41,8			2,80
		2	кухня	7,9	7,9		7,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,7	55,7	41,8	13,9		
			Всего по квартирам: 3 секция 4 этаж:	188,4	188,4	128,4	60,0		
4		В	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		в1	коридор	8,8	8,8		8,8		

			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 4 этажа:	214,3	214,3	128,4	85,9	

4 секции

Квартира № 154								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	154	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,3	57,3	40,2	17,1	

Квартира № 155								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	155	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	51,7	51,7	36,9	14,8	

Квартира № 156								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	156	1	жилая изолированная	21,7	21,7	21,7		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,8	40,8	21,7	19,1	

Квартира № 157								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	157	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3	

Квартира № 158								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	158	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 4 этаж:	244,5	244,5	162,7	81,8	

4		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 4 этажа:	274,1	274,1	162,7	111,4	

5 секции

Квартира № 207								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	207	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4	

Квартира № 208								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	208	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1	

Квартира № 209							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	209	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6
Квартира № 210							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	210	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9
Квартира № 211							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	211	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1	2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0
			Всего по квартирам: 5 секция 4 этаж:	207,0	207,0	131,0	76,0
4		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1
			Итого:	29,2	29,2		29,2
			Всего по 5 секции 4 этажа:	236,2	236,2	131,0	105,2
6 секция							
Квартира № 262							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	262	1	жилая изолированная	16,0	16,0	16,0	2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	29,9	29,9	16,0	13,9
Квартира № 263							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	263	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9
Квартира № 264							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	264	1	жилая изолированная	29,6	29,6	29,6	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,2	41,2	29,6	11,6
Квартира № 265							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	265	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	4,4	4,4		4,4
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1
Квартира № 266							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	266	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4

			Всего по квартирам: 6 секция 4 этаж:	206,8	206,8	130,9	75,9	
4		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 6 секции 4 этажа:	236,0	236,0	130,9	105,1	

7 секции

Квартира № 307

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	307	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,1	56,1	40,8	15,3	

Квартира № 308

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	308	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,2	14,6	

Квартира № 309

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	309	1	жилая изолированная	13,9	13,9	13,9		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,9	12,7	

Квартира № 310

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	310	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 311

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	311	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4	

			Всего по квартирам: 7 секция 4 этаж:	215,1	215,1	141,5	73,6	
--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------	--

4		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5	
			Итого:	28,6	28,6		28,6	
			Всего по 7 секции 4 этажа:	243,7	243,7	141,5	102,2	

8 секции

Квартира № 350

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	350	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4	

Квартира № 351

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	351	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	38,7	38,7	23,2	15,5	

Квартира № 352

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	352	1	жилая изолированная	13,6	13,6	13,6	2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,6	26,6	13,6	13,0
Квартира № 353							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	353	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,7	37,7	23,1	14,6
Квартира № 354							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	354	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3
			Всего по квартирам: 8 секция 4 этаж:	214,7	214,7	140,9	73,8
4		3	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1
		з	коридор	15,5	15,5		15,5
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 8 секции 4 этажа:	243,3	243,3	140,9	102,4
9 секция							
Квартира № 385							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	385	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5
Квартира № 386							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	386	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8	2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	38,0	38,0	22,8	15,2
Квартира № 387							
Последнее обследование 02.11.2018 г. ВОПРОС С ВЫТЯЖКАМИ							
4	387	1	жилая изолированная	20,5	20,5	20,5	2,80
		2	кухня	14,0	14,0		14,0
		3	санузел	4,7	4,7		4,7
			Итого:	39,2	39,2	20,5	18,7
Квартира № 388							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	388	1	жилая изолированная	36,6	36,6	36,6	2,80
		2	кухня	10,1	10,1		10,1
		3	санузел	4,5	4,5		4,5

			Итого:	51,2	51,2	36,6	14,6		
Квартира № 389									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	389	1	жилая изолированная	39,0	39,0	39,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	53,8	53,8	39,0	14,8		
			Всего по квартирам: 9 секция 4 этаж:	238,5	238,5	159,7	78,8		
4		И	лестничная клетка	13,8	13,8		13,8		2,80
		и	коридор	18,6	18,6		18,6		
			Итого:	32,4	32,4		32,4		
			Всего по 9 секции 4 этажа:	270,9	270,9	159,7	111,2		
10 секция									
Квартира № 420									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	420	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	53,8	53,8	38,3	15,5		
Квартира № 421									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	421	1	жилая изолированная	22,1	22,1	22,1			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	37,3	37,3	22,1	15,2		
Квартира № 422									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	422	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	37,5	37,5	22,3	15,2		
Квартира № 423									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
4	423	1	жилая изолированная	41,1	41,1	41,1			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,2	56,2	41,1	15,1		
			Всего по квартирам: 10 секция 4 этаж:	184,8	184,8	123,8	61,0		
4		К	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3		2,80
		к	лифтовой холл	6,2	6,2		6,2		
		к1	коридор	11,0	11,0		11,0		
			Итого:	29,5	29,5		29,5		
			Всего по 10 секции 4 этажа:	214,3	214,3	123,8	90,5		
11 секция									
Квартира № 448									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									

4	448	1	жилая изолированная	38,1	38,1	38,1		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,6	53,6	38,1	15,5	

Квартира № 449
Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	449	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,4	37,4	22,2	15,2	

Квартира № 450
Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	450	1	жилая изолированная	22,4	22,4	22,4		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,6	37,6	22,4	15,2	

Квартира № 451
Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	451	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1	

Всего по квартирам: 11 секция 4 этаж:

				184,6	184,6	123,6	61,0	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

4		Л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1	
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6	
			Итого:	29,1	29,1		29,1	

Всего по 11 секции 4 этажа:

				213,7	213,7	123,6	90,1	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

12 секции

Квартира № 492
Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	492	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

Квартира № 493
Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	493	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8	

Квартира № 494							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	494	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9	2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0
		3	санузел	3,8	3,8		3,8
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8
Квартира № 495							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	495	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,8	3,8		3,8
		4	санузел	2,2	2,2		2,2
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5
			Всего по квартирам: 12 секция 4 этаж:	187,4	187,4	124,8	62,6
4		М	лестничная клетка	11,6	11,6		2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7
			Итого:	25,9	25,9		25,9
			Всего по 12 секции 4 этажа:	213,3	213,3	124,8	88,5
13 секция							
Квартира № 546							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	546	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2	2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2
		3	санузел	3,8	3,8		3,8
		4	санузел	2,2	2,2		2,2
			Итого:	57,4	57,4	40,2	17,2
Квартира № 547							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	547	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9	2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5
		3	санузел	4,5	4,5		4,5
			Итого:	51,9	51,9	36,9	15,0
Квартира № 548							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	548	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0	2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2
		3	санузел	5,0	5,0		5,0
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2
Квартира № 549							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	549	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8	2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1
		3	санузел	4,3	4,3		4,3
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4
Квартира № 550							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
4	550	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	4,2	4,2		4,2

			Итого:	56,7	56,7	40,9	15,8	
			Всего по квартирам: 13 секция 4 этаж:	244,4	244,4	161,8	82,6	
4		Н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	
			Всего по 13 секции 4 этажа:	273,8	273,8	161,8	112,0	

14 секции

Квартира № 611								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	611	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	56,0	56,0	40,4	15,6	

Квартира № 612								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	612	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7	

Квартира № 613								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	613	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5		2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,5	13,1	

Квартира № 614								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	614	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 615								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	615	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

			Всего по квартирам: 14 секция 4 этаж:	215,2	215,2	140,7	74,5	
4		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6	
			Итого:	28,5	28,5		28,5	
			Всего по 14 секции 4 этажа:	243,7	243,7	140,7	103,0	

15 секции

Квартира № 686								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	686	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5	

Квартира № 687								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
4	687	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	

		3 санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3		

Квартира № 688

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	688	1 жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2 кухня	9,0	9,0		9,0		
		3 санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9		

Квартира № 689

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	689	1 жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2 кухня	10,6	10,6		10,6		
		3 санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:	37,6	37,6	23,1	14,5		

Квартира № 690

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	690	1 жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2 кухня	11,4	11,4		11,4		
		3 санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:	55,6	55,6	40,3	15,3		

Всего по квартирам: 15 секция 4 этаж:

			214,6	214,6	141,1	73,5		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

4		лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		2,80
		коридор	15,1	15,1		15,1		
		Итого:	28,1	28,1		28,1		
		Всего по 15 секции 4 этажа:	242,7	242,7	141,1	101,6		

16 секция

Квартира № 761

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	761	1 жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2 кухня	11,0	11,0		11,0		
		3 санузел	2,7	2,7		2,7		
		4 санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:	57,9	57,9	40,3	17,6		

Квартира № 762

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	762	1 жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2 кухня	10,7	10,7		10,7		
		3 санузел	4,4	4,4		4,4		
		Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1		

Квартира № 763

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	763	1 жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2 кухня	8,8	8,8		8,8		
		3 санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:	41,6	41,6	28,6	13,0		

Квартира № 764

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	764	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2		19,9	

Квартира № 765

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	765	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7		15,9	

Всего по квартирам: 16 секция 4 этаж:

210,3 210,3 128,8 81,5

4		Р	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1			16,1	
			Итого:	31,8	31,8			31,8	

Всего по 16 секции 4 этажа:

242,1 242,1 128,8 113,3

17 секция

Квартира № 841

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	841	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,7	31,7	15,8		15,9	

Квартира № 842

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	842	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1		19,9	

Квартира № 843

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	843	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2	кухня	9,0	9,0			9,0	
		3	санузел	4,2	4,2			4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,6		13,2	

Квартира № 844

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	844	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,0	38,0	22,9		15,1	

Квартира № 845

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	845	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	

			Итого:	58,1	58,1	40,4	17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 4 этаж:	210,6	210,6	128,8	81,8	
4		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9	
			Итого:	31,5	31,5		31,5	
			Всего по 17 секции 4 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3	

18 секция

Квартира № 921

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	921	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5	

Квартира № 922

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	922	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3	

Квартира № 923

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	923	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1	

Квартира № 924

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	924	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,5	51,5	36,5	15,0	

Квартира № 925

Последнее обследование 02.11.2018 г.

4	925	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,2	2,2		2,2	
		4	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	57,3	57,3	40,2	17,1	

			Всего по квартирам: 18 секция 4 этаж:	243,4	243,4	161,4	82,0	
4		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0	
			Итого:	29,9	29,9		29,9	
			Всего по 18 секции 4 этажа:	273,3	273,3	161,4	111,9	
			Всего по квартирам 4 этажа:	3789,4	3789,4	2494,9	1294,5	
			Всего по МОП 4 этажа:	519,3	519,3		519,3	
			Всего по 4 этажу:	4308,7	4308,7	2494,9	1813,8	

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 13									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	13	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4		
Квартира № 14									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	14	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 15									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	15	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,9	14,7		
Квартира № 16									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	16	1	жилая изолированная	38,6	38,6	38,6			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	56,0	56,0	38,6	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 5 этаж:	187,1	187,1	124,9	62,2		
5		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 5 этажа:	213,1	213,1	124,9	88,2		
2 секция									
Квартира № 66									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	66	1	жилая изолированная	58,0	58,0	58,0			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,3	75,3	58,0	17,3		
Квартира № 67									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	67	1	жилая изолированная	27,5	27,5	27,5			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		

			Итого:	41,0	41,0	27,5	13,5		
Квартира № 68									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	68	1	жилая изолированная	54,6	54,6	54,6			2,80
		2	кухня	15,5	15,5		15,5		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,6	75,6	54,6	21,0		
			Всего по квартирам: 2 секция 5 этаж:	191,9	191,9	140,1	51,8		
5		Б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,1	26,1		26,1		
			Всего по 2 секции 5 этажа:	218,0	218,0	140,1	77,9		
3 секции									
Квартира № 108									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	108	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4		
Квартира № 109									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	109	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3		
Квартира № 110									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	110	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,1	38,1	22,7	15,4		
Квартира № 111									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
5	111	1	жилая изолированная	41,7	41,7	41,7			2,80
		2	кухня	7,9	7,9		7,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,6	55,6	41,7	13,9		
			Всего по квартирам: 3 секция 5 этаж:	188,2	188,2	128,2	60,0		
5		В	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		в1	коридор	8,8	8,8		8,8		

			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 5 этажа:	214,1	214,1	128,2	85,9	

4 секции

Квартира № 159								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	159	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,3	57,3	40,2	17,1	

Квартира № 160								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	160	1	жилая изолированная	37,0	37,0	37,0		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,9	51,9	37,0	14,9	

Квартира № 161								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	161	1	жилая изолированная	21,6	21,6	21,6		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,7	40,7	21,6	19,1	

Квартира № 162								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	162	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,1	38,1	22,7	15,4	

Квартира № 163								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	163	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 5 этаж:	244,3	244,3	162,3	82,0	

5		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 5 этажа:	273,9	273,9	162,3	111,6	

5 секции

Квартира № 212								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	212	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4	

Квартира № 213								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	213	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	

Квартира № 214							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	214	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6
Квартира № 215							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	215	1	жилая изолированная	21,4	21,4	21,4	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,3	41,3	21,4	19,9
Квартира № 216							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	216	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1	2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0
			Всего по квартирам: 5 секция 5 этаж:	207,2	207,2	131,2	76,0
5		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1
			Итого:	29,2	29,2		29,2
			Всего по 5 секции 5 этажа:	236,4	236,4	131,2	105,2
6 секция							
Квартира № 267							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	267	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1	2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	30,0	30,0	16,1	13,9
Квартира № 268							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	268	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9
Квартира № 269							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	269	1	жилая изолированная	29,8	29,8	29,8	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,4	41,4	29,8	11,6
Квартира № 270							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	270	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	4,4	4,4		4,4
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1
Квартира № 271							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	271	1	жилая изолированная	40,1	40,1	40,1	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,5	55,5	40,1	15,4

			Всего по квартирам: 6 секция 5 этаж:	206,2	206,2	130,3	75,9	
5		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 6 секции 5 этажа:	235,4	235,4	130,3	105,1	

7 секции

Квартира № 312

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	312	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3	

Квартира № 313

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	313	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7	

Квартира № 314

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	314	1	жилая изолированная	13,8	13,8	13,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,5	26,5	13,8	12,7	

Квартира № 315

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	315	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6	

Квартира № 316

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	316	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4	

			Всего по квартирам: 7 секция 5 этаж:	214,6	214,6	140,9	73,7	
--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------	--

5		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5	
			Итого:	28,6	28,6		28,6	
			Всего по 7 секции 5 этажа:	243,2	243,2	140,9	102,3	

8 секции

Квартира № 355

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	355	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4	

Квартира № 356

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	356	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 357

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	357	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5	2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,5	26,5	13,5	13,0
Квартира № 358							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	358	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2	2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7
Квартира № 359							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	359	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3
			Всего по квартирам: 8 секция 5 этаж:	215,0	215,0	141,0	74,0
5		3	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		з	коридор	15,5	15,5		15,5
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 8 секции 5 этажа:	243,6	243,6	141,0	102,6
9 секция							
Квартира № 390							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	390	1	жилая изолированная	41,1	41,1	41,1	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,6	56,6	41,1	15,5
Квартира № 391							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	391	1	жилая изолированная	22,6	22,6	22,6	2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	37,9	37,9	22,6	15,3
Квартира № 392							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	392	1	жилая изолированная	20,6	20,6	20,6	2,80
		2	кухня	14,0	14,0		14,0
		3	санузел	4,7	4,7		4,7
			Итого:	39,3	39,3	20,6	18,7
Квартира № 393							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
5	393	1	жилая изолированная	36,8	36,8	36,8	2,80
		2	кухня	10,1	10,1		10,1
		3	санузел	4,5	4,5		4,5

			Итого:	51,4	51,4	36,8	14,6	
Квартира № 394								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	394	1	жилая изолированная	39,2	39,2	39,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	53,9	53,9	39,2	14,7	
			Всего по квартирам: 9 секция 5 этаж:	239,1	239,1	160,3	78,8	
5		И	лестничная клетка	13,8	13,8		13,8	2,80
		и	коридор	18,6	18,6		18,6	
			Итого:	32,4	32,4		32,4	
			Всего по 9 секции 5 этажа:	271,5	271,5	160,3	111,2	
10 секция								
Квартира № 424								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	424	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,9	53,9	38,4	15,5	
Квартира № 425								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	425	1	жилая изолированная	22,4	22,4	22,4		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,6	37,6	22,4	15,2	
Квартира № 426								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	426	1	жилая изолированная	22,5	22,5	22,5		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,7	37,7	22,5	15,2	
Квартира № 427								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	427	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1	
			Всего по квартирам: 10 секция 5 этаж:	185,2	185,2	124,2	61,0	
5		К	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3	2,80
		к	лифтовой холл	6,2	6,2		6,2	
		к1	коридор	11,0	11,0		11,0	
			Итого:	29,5	29,5		29,5	
			Всего по 10 секции 5 этажа:	214,7	214,7	124,2	90,5	
11 секция								
Квартира № 452								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								

5	452	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,9	53,9	38,4	15,5	

Квартира № 453
Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	453	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,4	37,4	22,2	15,2	

Квартира № 454
Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	454	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,5	37,5	22,3	15,2	

Квартира № 455
Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	455	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,1	56,1	41,0	15,1	
			Всего по квартирам: 11 секция 5 этаж:	184,9	184,9	123,9	61,0	

5		Л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1	
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6	
			Итого:	29,1	29,1		29,1	
			Всего по 11 секции 5 этажа:	214,0	214,0	123,9	90,1	

12 секции

Квартира № 496
Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	496	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5	

Квартира № 497
Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	497	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,9	37,9	23,1	14,8	

Квартира № 498								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	498	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,6	37,6	22,8	14,8	
Квартира № 499								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	499	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5	
			Всего по квартирам: 12 секция 5 этаж:	187,3	187,3	124,7	62,6	
5		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 12 секции 5 этажа:	213,2	213,2	124,7	88,5	
13 секция								
Квартира № 551								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	551	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,6	57,6	40,4	17,2	
Квартира № 552								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	552	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,5	14,9	
Квартира № 553								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	553	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	5,0	5,0		5,0	
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2	
Квартира № 554								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	554	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	
Квартира № 555								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	555	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	

			Итого:	56,3	56,3	40,7	15,6	
			Всего по квартирам: 13 секция 5 этаж:	243,7	243,7	161,4	82,3	
5		Н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	
			Всего по 13 секции 5 этажа:	273,1	273,1	161,4	111,7	

14 секция

Квартира № 616								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	616	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4	

Квартира № 617								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	617	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7	

Квартира № 618								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	618	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,4	13,2	

Квартира № 619								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	619	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6	

Квартира № 620								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	620	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

			Всего по квартирам: 14 секция 5 этаж:	214,4	214,4	140,0	74,4	
5		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6	
			Итого:	28,5	28,5		28,5	
			Всего по 14 секции 5 этажа:	242,9	242,9	140,0	102,9	

15 секция

Квартира № 691								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	691	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5	

Квартира № 692								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
5	692	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	

		3 санузел	4,3	4,3		4,3		
		Итого:	38,4	38,4	22,9	15,5		

Квартира № 693

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	693	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7		2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9	

Квартира № 694

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	694	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,1	4,1		4,1	
			Итого:	37,8	37,8	22,9	14,9	

Квартира № 695

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	695	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6	

Всего по квартирам: 15 секция 5 этаж:

				214,9	214,9	140,5	74,4	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

5		П	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1	
			Итого:	28,1	28,1		28,1	

Всего по 15 секции 5 этажа:

				243,0	243,0	140,5	102,5	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

16 секция

Квартира № 766

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	766	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6	

Квартира № 767

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	767	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	

Квартира № 768

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	768	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	

Квартира № 769

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	769	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	40,9	40,9	21,0		19,9	

Квартира № 770

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	770	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7		15,9	

Всего по квартирам: 16 секция 5 этаж:

210,3 210,3 128,8 81,5

5		Р	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1			16,1	
			Итого:	31,8	31,8			31,8	

Всего по 16 секции 5 этажа:

242,1 242,1 128,8 113,3

17 секция

Квартира № 846

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	846	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,5	31,5	15,6		15,9	

Квартира № 847

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	847	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2		19,9	

Квартира № 848

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	848	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2	кухня	9,0	9,0			9,0	
		3	санузел	4,2	4,2			4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,6		13,2	

Квартира № 849

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	849	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0		15,1	

Квартира № 850

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	850	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	

			Итого:	58,1	58,1	40,4	17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 5 этаж:	210,6	210,6	128,8	81,8	
5		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9	
			Итого:	31,5	31,5		31,5	
			Всего по 17 секции 4 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3	

18 секция

Квартира № 926

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	926	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5	

Квартира № 927

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	927	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,3	38,3	22,9	15,4	

Квартира № 928

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	928	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,2	40,2	21,1	19,1	

Квартира № 929

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	929	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,5	51,5	36,5	15,0	

Квартира № 930

Последнее обследование 02.11.2018 г.

5	930	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,2	2,2		2,2	
		4	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1	

			Всего по квартирам: 18 секция 5 этаж:	243,9	243,9	161,8	82,1	
5		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0	
			Итого:	29,9	29,9		29,9	
			Всего по 18 секции 5 этажа:	273,8	273,8	161,8	112,0	
			Всего по квартирам 5 этажа:	3788,8	3788,8	2493,3	1295,5	
			Всего по МОП 5 этажа:	519,3	519,3		519,3	
			Всего по 5 этажу:	4308,1	4308,1	2493,3	1814,8	

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 17									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	17	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4		
Квартира № 18									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	18	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 19									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	19	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 20									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	20	1	жилая изолированная	38,0	38,0	38,0			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,4	55,4	38,0	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 6 этаж:	187,1	187,1	124,9	62,2		
6		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 6 этажа:	213,1	213,1	124,9	88,2		
2 секция									
Квартира № 69									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	69	1	жилая изолированная	58,1	58,1	58,1			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,4	75,4	58,1	17,3		
Квартира № 70									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	70	1	жилая изолированная	27,4	27,4	27,4			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		

			Итого:	40,9	40,9	27,4	13,5		
Квартира № 71									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	71	1	жилая изолированная	54,2	54,2	54,2			2,80
		2	кухня	15,6	15,6			15,6	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	1,7	1,7			1,7	
			Итого:	75,3	75,3	54,2	21,1		
			Всего по квартирам: 2 секция 6 этаж:	191,6	191,6	139,7	51,9		
6		Б	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6			5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9			8,9	
			Итого:	26,1	26,1			26,1	
			Всего по 2 секции 6 этажа:	217,7	217,7	139,7	78,0		
3 секция									
Квартира № 112									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	112	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4		
Квартира № 113									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	113	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9			10,9	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3		
Квартира № 114									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	114	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,1	38,1	22,7	15,4		
Квартира № 115									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
6	115	1	жилая изолированная	42,0	42,0	42,0			2,80
		2	кухня	7,9	7,9			7,9	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	2,2	2,2			2,2	
			Итого:	55,9	55,9	42,0	13,9		
			Всего по квартирам: 3 секция 6 этаж:	188,2	188,2	128,2	60,0		
6		В	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5			5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8			8,8	

			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 6 этажа:	214,1	214,1	128,2	85,9	

4 секции

Квартира № 164								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
б	164	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,3	57,3	40,2	17,1	

Квартира № 165								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
б	165	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	51,7	51,7	36,9	14,8	

Квартира № 166								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
б	166	1	жилая изолированная	21,8	21,8	21,8		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,9	40,9	21,8	19,1	

Квартира № 167								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
б	167	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3	

Квартира № 168								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
б	168	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,5	56,5	41,0	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 6 этаж:	244,6	244,6	162,8	81,8	

б		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 6 секции 6 этажа:	274,2	274,2	162,8	111,4	

5 секции

Квартира № 217								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
б	217	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4	

Квартира № 218								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
б	218	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1	

Квартира № 219							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	219	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6
Квартира № 220							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	220	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9
Квартира № 221							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	221	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1	2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0
			Всего по квартирам: 5 секция 6 этаж:	207,0	207,0	131,0	76,0
6		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1
			Итого:	29,2	29,2		29,2
			Всего по 5 секции 6 этажа:	236,2	236,2	131,0	105,2
6 секция							
Квартира № 272							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	272	1	жилая изолированная	16,0	16,0	16,0	2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	29,9	29,9	16,0	13,9
Квартира № 273							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	273	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9
Квартира № 274							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	274	1	жилая изолированная	29,6	29,6	29,6	2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5
		3	санузел	4,1	4,1		4,1
			Итого:	41,2	41,2	29,6	11,6
Квартира № 275							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	275	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	4,4	4,4		4,4
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1
Квартира № 276							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	276	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4

			Всего по квартирам: 6 секция 6 этаж:	206,8	206,8	130,9	75,9		
6		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1		2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1		
			Итого:	29,2	29,2		29,2		
			Всего по 6 секции 6 этажа:	236,0	236,0	130,9	105,1		

7 секции

Квартира № 317

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	317	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,1	56,1	40,8	15,3		

Квартира № 318

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	318	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	37,8	37,8	23,2	14,6		

Квартира № 319

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	319	1	жилая изолированная	13,9	13,9	13,9			2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,9	12,7		

Квартира № 320

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	320	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6		

Квартира № 321

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	321	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4		

			Всего по квартирам: 7 секция 6 этаж:	215,1	215,1	141,5	73,6		
--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

6		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1		2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5		
			Итого:	28,6	28,6		28,6		
			Всего по 7 секции 6 этажа:	243,7	243,7	141,5	102,2		

8 секции

Квартира № 360

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	360	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4		

Квартира № 361

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	361	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	38,7	38,7	23,2	15,5		

Квартира № 362

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	362	1	жилая изолированная	13,6	13,6	13,6	2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,6	26,6	13,6	13,0
Квартира № 363							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	363	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,7	37,7	23,1	14,6
Квартира № 364							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	364	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3
			Всего по квартирам: 8 секция 6 этаж:	214,7	214,7	140,9	73,8
6		3	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1
		з	коридор	15,5	15,5		15,5
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 8 секции 6 этажа:	243,3	243,3	140,9	102,4
9 секция							
Квартира № 395							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	395	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5
Квартира № 396							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	396	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8	2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	38,0	38,0	22,8	15,2
Квартира № 397							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	397	1	жилая изолированная	20,5	20,5	20,5	2,80
		2	кухня	14,0	14,0		14,0
		3	санузел	4,7	4,7		4,7
			Итого:	39,2	39,2	20,5	18,7
Квартира № 398							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
6	398	1	жилая изолированная	36,6	36,6	36,6	2,80
		2	кухня	10,1	10,1		10,1
		3	санузел	4,5	4,5		4,5

			Итого:	51,2	51,2	36,6	14,6	
Квартира № 399								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	399	1	жилая изолированная	39,0	39,0	39,0		2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	53,8	53,8	39,0	14,8	
			Всего по квартирам: 9 секция 6 этаж:	238,5	238,5	159,7	78,8	
6		И	лестничная клетка	13,8	13,8		13,8	2,80
		и	коридор	18,6	18,6		18,6	
			Итого:	32,4	32,4		32,4	
			Всего по 9 секции 6 этажа:	270,9	270,9	159,7	111,2	
10 секция								
Квартира № 428								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	428	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,8	53,8	38,3	15,5	
Квартира № 429								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	429	1	жилая изолированная	22,1	22,1	22,1		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,3	37,3	22,1	15,2	
Квартира № 430								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	430	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,5	37,5	22,3	15,2	
Квартира № 431								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	431	1	жилая изолированная	41,1	41,1	41,1		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	41,1	15,1	
			Всего по квартирам: 10 секция 6 этаж:	184,8	184,8	123,8	61,0	
4		К	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3	2,80
		к	лифтовой холл	6,2	6,2		6,2	
		к1	коридор	11,0	11,0		11,0	
			Итого:	29,5	29,5		29,5	
			Всего по 10 секции 6 этажа:	214,3	214,3	123,8	90,5	
11 секция								
Квартира № 456								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								

6	456	1	жилая изолированная	38,1	38,1	38,1		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,6	53,6	38,1	15,5	

Квартира № 457
Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	457	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,4	37,4	22,2	15,2	

Квартира № 458
Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	458	1	жилая изолированная	22,4	22,4	22,4		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,6	37,6	22,4	15,2	

Квартира № 459
Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	459	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1	
			Всего по квартирам: 11 секция 6 этаж:	184,6	184,6	123,6	61,0	

6		Л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1	
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6	
			Итого:	29,1	29,1		29,1	
			Всего по 11 секции 6 этажа:	213,7	213,7	123,6	90,1	

12 секции

Квартира № 500
Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	500	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

Квартира № 501
Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	501	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8	

Квартира № 502								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	502	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8	
Квартира № 503								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	503	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5	
			Всего по квартирам: 12 секция 6 этаж:	187,4	187,4	124,8	62,6	
6		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 12 секции 6 этажа:	213,3	213,3	124,8	88,5	
13 секция								
Квартира № 556								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	556	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,2	17,2	
Квартира № 557								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	557	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,9	51,9	36,9	15,0	
Квартира № 558								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	558	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	5,0	5,0		5,0	
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2	
Квартира № 559								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	559	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	
Квартира № 560								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	560	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	

			Итого:	56,7	56,7	40,9	15,8	
			Всего по квартирам: 13 секция 6 этаж:	244,4	244,4	161,8	82,6	
6		Н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	
			Всего по 13 секции 6 этажа:	273,8	273,8	161,8	112,0	

14 секции

Квартира № 621								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	621	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	56,0	56,0	40,4	15,6	

Квартира № 622								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	622	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7	

Квартира № 623								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	623	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5		2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,5	13,1	

Квартира № 624								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	624	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 625								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	625	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

			Всего по квартирам: 14 секция 6 этаж:	215,2	215,2	140,7	74,5	
6		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6	
			Итого:	28,5	28,5		28,5	
			Всего по 14 секции 6 этажа:	243,7	243,7	140,7	103,0	

15 секции

Квартира № 696								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	696	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5	

Квартира № 697								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
6	697	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	

		3 санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3		

Квартира № 698

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	698	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7		2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9	

Квартира № 699

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	699	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,6	10,6		10,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,6	37,6	23,1	14,5	

Квартира № 700

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	700	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,6	55,6	40,3	15,3	

Всего по квартирам: 15 секция 6 этаж:

				214,6	214,6	141,1	73,5	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

6		П	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1	
			Итого:	28,1	28,1		28,1	

Всего по 15 секции 6 этажа:

				242,7	242,7	141,1	101,6	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

16 секция

Квартира № 771

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	771	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6	

Квартира № 772

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	772	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,0	38,0	22,9	15,1	

Квартира № 773

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	773	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	

Квартира № 774

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	774	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2		19,9	

Квартира № 775

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	775	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,5	31,5	15,6		15,9	

Всего по квартирам: 16 секция 6 этаж:

210,2 210,2 128,7 81,5

6		Р	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1			16,1	
			Итого:	31,8	31,8			31,8	

Всего по 16 секции 6 этажа:

242,0 242,0 128,7 113,3

17 секции

Квартира № 851

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	851	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,5	31,5	15,6		15,9	

Квартира № 852

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	852	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2		19,9	

Квартира № 853

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	853	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2	кухня	9,0	9,0			9,0	
		3	санузел	4,2	4,2			4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,6		13,2	

Квартира № 854

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	854	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,0	38,0	22,9		15,1	

Квартира № 855

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	855	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	

			Итого:	58,2	58,2	40,5	17,7		
			Всего по квартирам: 17 секция 6 этаж:	210,6	210,6	128,8	81,8		
6		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80	
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1		
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9		
			Итого:	31,5	31,5		31,5		
			Всего по 17 секции 6 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3		

18 секция

Квартира № 931

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	931	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5		

Квартира № 932

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	932	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,3	38,3	23,0	15,3		

Квартира № 933

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	933	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	4,9	4,9		4,9		
			Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1		

Квартира № 934

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	934	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,5	51,5	36,5	15,0		

Квартира № 935

Последнее обследование 02.11.2018 г.

6	935	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,2	2,2		2,2		
		4	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1		

			Всего по квартирам: 18 секция 6 этаж:	243,8	243,8	161,8	82,0		
6		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80	
		т	коридор	17,0	17,0		17,0		
			Итого:	29,9	29,9		29,9		
			Всего по 18 секции 6 этажа:	273,7	273,7	161,8	111,9		
			Всего по квартирам 6 этажа:	3789,2	3789,2	2494,7	1294,5		
			Всего по МОП 6 этажа:	519,3	519,3		519,3		
			Всего по 6 этажу:	4308,5	4308,5	2494,7	1813,8		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 21 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	21	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4		
Квартира № 22 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	22	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,4	37,4	22,7	14,7		
Квартира № 23 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	23	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,9	14,7		
Квартира № 24 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	24	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,7	55,7	38,3	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 7 этаж:	187,0	187,0	124,8	62,2		
7		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 7 этажа:	213,0	213,0	124,8	88,2		
2 секция									
Квартира № 72 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	72	1	жилая изолированная	57,8	57,8	57,8			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,1	75,1	57,8	17,3		
Квартира № 73 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	73	1	жилая изолированная	27,5	27,5	27,5			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		

			Итого:	41,0	41,0	27,5	13,5		
Квартира № 74									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	74	1	жилая изолированная	54,6	54,6	54,6			2,80
		2	кухня	15,5	15,5			15,5	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	1,7	1,7			1,7	
			Итого:	75,6	75,6	54,6		21,0	
			Всего по квартирам: 2 секция 7 этаж:	191,7	191,7	139,9		51,8	
7		Б	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6			5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9			8,9	
			Итого:	26,1	26,1			26,1	
			Всего по 2 секции 7 этажа:	217,8	217,8	139,9		77,9	
3 секция									
Квартира № 116									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	116	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
			Итого:	56,2	56,2	40,8		15,4	
Квартира № 117									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	117	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9			10,9	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,2	38,2	22,9		15,3	
Квартира № 118									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	118	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,3	38,3	22,9		15,4	
Квартира № 119									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	119	1	жилая изолированная	42,0	42,0	42,0			2,80
		2	кухня	7,9	7,9			7,9	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	2,2	2,2			2,2	
			Итого:	55,9	55,9	42,0		13,9	
			Всего по квартирам: 3 секция 7 этаж:	188,6	188,6	128,6		60,0	
7		В	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5			5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8			8,8	

			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 7 этажа:	214,5	214,5	128,6	85,9	

4 секция

Квартира № 169

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	169	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,3	57,3	40,2	17,1	

Квартира № 170

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	170	1	жилая изолированная	36,8	36,8	36,8		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,7	51,7	36,8	14,9	

Квартира № 171

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	171	1	жилая изолированная	21,7	21,7	21,7		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,8	40,8	21,7	19,1	

Квартира № 172

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	172	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	

Квартира № 173

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	173	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

Всего по квартирам: 4 секция 7 этаж:

				244,2	244,2	162,2	82,0	
7		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	

Всего по 4 секции 7 этажа:

				273,8	273,8	162,2	111,6	
--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--

5 секция

Квартира № 222

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	222	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4	

Квартира № 223

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	223	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	

Квартира № 224								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	224	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	
		3	санузел	4,1	4,1		4,1	
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6	
Квартира № 225								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	225	1	жилая изолированная	21,4	21,4	21,4		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,3	41,3	21,4	19,9	
Квартира № 226								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	226	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1		2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0	
			Всего по квартирам: 5 секция 7 этаж:	207,2	207,2	131,2	76,0	
7		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 5 секции 7 этажа:	236,4	236,4	131,2	105,2	
6 секция								
Квартира № 277								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	277	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	30,0	30,0	16,1	13,9	
Квартира № 278								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	278	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	
Квартира № 279								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	279	1	жилая изолированная	29,8	29,8	29,8		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	
		3	санузел	4,1	4,1		4,1	
			Итого:	41,4	41,4	29,8	11,6	
Квартира № 280								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	280	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	
Квартира № 281								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	281	1	жилая изолированная	40,1	40,1	40,1		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,5	55,5	40,1	15,4	

			Всего по квартирам: 6 секция 7 этаж:	206,2	206,2	130,3	75,9	
7		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 6 секции 7 этажа:	235,4	235,4	130,3	105,1	

7 секции

Квартира № 322

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	322	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3	

Квартира № 323

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	323	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7	

Квартира № 324

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	324	1	жилая изолированная	13,8	13,8	13,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,5	26,5	13,8	12,7	

Квартира № 325

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	325	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6	

Квартира № 326

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	326	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4	

			Всего по квартирам: 7 секция 7 этаж:	214,6	214,6	140,9	73,7	
--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------	--

7		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5	
			Итого:	28,6	28,6		28,6	
			Всего по 7 секции 7 этажа:	243,2	243,2	140,9	102,3	

8 секции

Квартира № 365

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	365	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4	

Квартира № 366

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	366	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 367

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
7	367	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5	2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,5	26,5	13,5	13,0
Квартира № 368							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
7	368	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2	2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7
Квартира № 369							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
7	369	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3
			Всего по квартирам: 8 секция 7 этаж:	215,0	215,0	141,0	74,0
7		3	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		з	коридор	15,5	15,5		15,5
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 8 секции 7 этажа:	243,6	243,6	141,0	102,6
9 секция							
Квартира № 400							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
7	400	1	жилая изолированная	41,1	41,1	41,1	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,6	56,6	41,1	15,5
Квартира № 401							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
7	401	1	жилая изолированная	22,6	22,6	22,6	2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	37,9	37,9	22,6	15,3
Квартира № 402							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
7	402	1	жилая изолированная	20,6	20,6	20,6	2,80
		2	кухня	14,0	14,0		14,0
		3	санузел	4,7	4,7		4,7
			Итого:	39,3	39,3	20,6	18,7
Квартира № 403							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
7	403	1	жилая изолированная	36,8	36,8	36,8	2,80
		2	кухня	10,1	10,1		10,1
		3	санузел	4,5	4,5		4,5

			Итого:	51,4	51,4	36,8	14,6		
Квартира № 404									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	404	1	жилая изолированная	39,2	39,2	39,2			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	53,9	53,9	39,2	14,7		
			Всего по квартирам: 9 секция 7 этаж:	239,1	239,1	160,3	78,8		
7		И	лестничная клетка	13,8	13,8		13,8		2,80
		и	коридор	18,6	18,6		18,6		
			Итого:	32,4	32,4		32,4		
			Всего по 9 секции 7 этажа:	271,5	271,5	160,3	111,2		
10 секция									
Квартира № 432									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	432	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	53,9	53,9	38,4	15,5		
Квартира № 433									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	433	1	жилая изолированная	22,4	22,4	22,4			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	37,6	37,6	22,4	15,2		
Квартира № 434									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	434	1	жилая изолированная	22,5	22,5	22,5			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	37,7	37,7	22,5	15,2		
Квартира № 435									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
7	435	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1		
			Всего по квартирам: 10 секция 7 этаж:	185,2	185,2	124,2	61,0		
7		К	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3		2,80
		к	лифтовой холл	6,2	6,2		6,2		
		к1	коридор	11,0	11,0		11,0		
			Итого:	29,5	29,5		29,5		
			Всего по 10 секции 7 этажа:	214,7	214,7	124,2	90,5		
11 секция									
Квартира № 460									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									

7	460	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,9	53,9	38,4	15,5	

Квартира № 461

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	461	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,4	37,4	22,2	15,2	

Квартира № 462

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	462	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,5	37,5	22,3	15,2	

Квартира № 463

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	463	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,1	56,1	41,0	15,1	
			Всего по квартирам: 11 секция 7 этаж:	184,9	184,9	123,9	61,0	

7		Л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1	
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6	
			Итого:	29,1	29,1		29,1	
			Всего по 11 секции 7 этажа:	214,0	214,0	123,9	90,1	

12 секции

Квартира № 504

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	504	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5	

Квартира № 505

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	505	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,9	37,9	23,1	14,8	

Квартира № 506								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	506	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,6	37,6	22,8	14,8	
Квартира № 507								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	507	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5	
			Всего по квартирам: 12 секция 7 этаж:	187,3	187,3	124,7	62,6	
7		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 12 секции 7 этажа:	213,2	213,2	124,7	88,5	
13 секция								
Квартира № 561								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	561	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,6	57,6	40,4	17,2	
Квартира № 562								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	562	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,5	14,9	
Квартира № 563								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	563	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	5,0	5,0		5,0	
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2	
Квартира № 564								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	564	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	
Квартира № 565								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	565	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	

			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6	
			Всего по квартирам: 13 секция 7 этаж:	243,5	243,5	161,2	82,3	
7		Н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	
			Всего по 13 секции 7 этажа:	272,9	272,9	161,2	111,7	

14 секция

Квартира № 626								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	626	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4	

Квартира № 627								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	627	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7	

Квартира № 628								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	628	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,4	13,2	

Квартира № 629								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	629	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6	

Квартира № 630								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	630	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

			Всего по квартирам: 14 секция 7 этаж:	214,4	214,4	140,0	74,4	
7		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6	
			Итого:	28,5	28,5		28,5	
			Всего по 14 секции 7 этажа:	242,9	242,9	140,0	102,9	

15 секция

Квартира № 701								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	701	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5	

Квартира № 702								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
7	702	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	

		3 санузел		4,3	4,3		4,3		
		Итого:		38,4	38,4	22,9	15,5		

Квартира № 703

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	703	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:		26,6	26,6	13,7	12,9		

Квартира № 704

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	704	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,1	4,1		4,1		
		Итого:		37,8	37,8	22,9	14,9		

Квартира № 705

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	705	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
		Итого:		56,1	56,1	40,5	15,6		

Всего по квартирам: 15 секция 7 этаж:

				214,9	214,9	140,5	74,4		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

7		П	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1		
		Итого:		28,1	28,1		28,1		

Всего по 15 секции 7 этажа:

				243,0	243,0	140,5	102,5		
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

16 секция

Квартира № 776

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	776	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	2,7	2,7		2,7		
		4	санузел	3,9	3,9		3,9		
		Итого:		57,8	57,8	40,2	17,6		

Квартира № 777

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	777	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
		Итого:		37,9	37,9	22,8	15,1		

Квартира № 778

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	778	1	жилая изолированная	28,7	28,7	28,7			2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:		41,7	41,7	28,7	13,0		

Квартира № 779

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	779	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	40,9	40,9	21,0		19,9	

Квартира № 780

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	780	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,5	31,5	15,6		15,9	

Всего по квартирам: 16 секция 7 этаж:

209,8 209,8 128,3 81,5

7		Р	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1			16,1	
			Итого:	31,8	31,8			31,8	

Всего по 16 секции 7 этажа:

241,6 241,6 128,3 113,3

17 секции

Квартира № 856

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	856	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,6	4,6			4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7		15,9	

Квартира № 857

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	857	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	15,1	15,1			15,1	
		3	санузел	4,8	4,8			4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2		19,9	

Квартира № 858

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	858	1	жилая изолированная	28,5	28,5	28,5			2,80
		2	кухня	9,0	9,0			9,0	
		3	санузел	4,2	4,2			4,2	
			Итого:	41,7	41,7	28,5		13,2	

Квартира № 859

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	859	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1		15,1	

Квартира № 860

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	860	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	

			Итого:	58,2	58,2	40,5	17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 7 этаж:	210,8	210,8	129,0	81,8	
7		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9	
			Итого:	31,5	31,5		31,5	
			Всего по 17 секции 7 этажа:	242,3	242,3	129,0	113,3	

18 секция

Квартира № 936

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	936	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5	

Квартира № 937

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	937	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,3	38,3	22,9	15,4	

Квартира № 938

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	938	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,2	40,2	21,1	19,1	

Квартира № 939

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	939	1	жилая изолированная	36,4	36,4	36,4		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,4	15,0	

Квартира № 940

Последнее обследование 02.11.2018 г.

7	940	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,2	2,2		2,2	
		4	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	57,4	57,4	40,3	17,1	

			Всего по квартирам: 18 секция 7 этаж:	243,6	243,6	161,5	82,1	
7		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0	
			Итого:	29,9	29,9		29,9	
			Всего по 18 секции 7 этажа:	273,5	273,5	161,5	112,0	
			Всего по квартирам 7 этажа:	3788,0	3788,0	2492,5	1295,5	
			Всего по МОП 7 этажа:	519,3	519,3		519,3	
			Всего по 7 этажу:	4307,3	4307,3	2492,5	1814,8	

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ комнат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 25 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	25	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,1	56,1	40,7	15,4		
Квартира № 26 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	26	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 27 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	27	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,9	14,7		
Квартира № 28 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	28	1	жилая изолированная	38,2	38,2	38,2			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,6	55,6	38,2	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 8 этаж:	186,8	186,8	124,6	62,2		
8		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 8 этажа:	212,8	212,8	124,6	88,2		
2 секция									
Квартира № 75 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	75	1	жилая изолированная	58,3	58,3	58,3			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,6	75,6	58,3	17,3		
Квартира № 76 Последнее обследование 02.11.2018 г.									

8	76	1	жилая изолированная	27,4	27,4	27,4		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	40,9	40,9	27,4	13,5	

Квартира № 77
Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	77	1	жилая изолированная	54,4	54,4	54,4		2,80
		2	кухня	15,6	15,6		15,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	1,7	1,7		1,7	
			Итого:	75,5	75,5	54,4	21,1	
			Всего по квартирам: 2 секция 8 этаж:	192,0	192,0	140,1	51,9	
8		Б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9	
			Итого:	26,1	26,1		26,1	
			Всего по 2 секции 8 этажа:	218,1	218,1	140,1	78,0	

3 секция

Квартира № 120
Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	120	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4	

Квартира № 121
Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	121	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	22,8	15,3	

Квартира № 122
Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	122	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	

Квартира № 123
Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	123	1	жилая изолированная	41,6	41,6	41,6		2,80
		2	кухня	7,9	7,9		7,9	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,5	55,5	41,6	13,9	
			Всего по квартирам: 3 секция 8 этаж:	187,8	187,8	127,8	60,0	

8		В	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
			в лифтовой холл	5,5	5,5		5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8		8,8	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 8 этажа:	213,7	213,7	127,8	85,9	

4 секция

Квартира № 174

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	174	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,3	17,1	

Квартира № 175

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	175	1	жилая изолированная	36,8	36,8	36,8		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	51,6	51,6	36,8	14,8	

Квартира № 176

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	176	1	жилая изолированная	22,0	22,0	22,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	41,1	41,1	22,0	19,1	

Квартира № 177

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	177	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3	

Квартира № 178

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	178	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 8 этаж:	244,7	244,7	162,9	81,8	

8		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 6 секции 8 этажа:	274,3	274,3	162,9	111,4	

5 секция

Квартира № 227

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	227	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	

		3 санузел		3,9	3,9		3,9	
		Итого:		56,4	56,4	41,0	15,4	

Квартира № 228

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	228	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1	

Квартира № 229

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	229	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	
		3	санузел	4,1	4,1		4,1	
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6	

Квартира № 230

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	230	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 231

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	231	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1		2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0	

Всего по квартирам: 5 секция 8 этаж:

				207,0	207,0	131,0	76,0	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

8		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	

Всего по 5 секции 8 этажа:

				236,2	236,2	131,0	105,2	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

6 секция

Квартира № 282

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	282	1	жилая изолированная	16,0	16,0	16,0		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	29,9	29,9	16,0	13,9	

Квартира № 283

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	283	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 284

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	284	1	жилая изолированная	29,6	29,6	29,6		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	
		3	санузел	4,1	4,1		4,1	
			Итого:	41,2	41,2	29,6	11,6	

Квартира № 285

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	285	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	

			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1		
Квартира № 286									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	286	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0			2,80
		2	кухня	11,5	11,5			11,5	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4		
			Всего по квартирам: 6 секция 8 этаж:	206,8	206,8	130,9	75,9		
8		Е	лестничная клетка	13,1	13,1			13,1	2,80
		е	коридор	16,1	16,1			16,1	
			Итого:	29,2	29,2			29,2	
			Всего по 6 секции 8 этажа:	236,0	236,0	130,9	105,1		
7 секция									
Квартира № 327									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	327	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,4	11,4			11,4	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,1	56,1	40,8	15,3		
Квартира № 328									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	328	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,2	14,6		
Квартира № 329									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	329	1	жилая изолированная	13,9	13,9	13,9			2,80
		2	кухня	8,8	8,8			8,8	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,9	12,7		
Квартира № 330									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	330	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,3	4,3			4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6		
Квартира № 331									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	331	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,5	11,5			11,5	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4		
			Всего по квартирам: 7 секция 8 этаж:	215,1	215,1	141,5	73,6		
8		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1			13,1	2,80
		ж	коридор	15,5	15,5			15,5	
			Итого:	28,6	28,6			28,6	
			Всего по 7 секции 8 этажа:	243,7	243,7	141,5	102,2		
8 секция									
Квартира № 370									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	370	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,5	11,5			11,5	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	

			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4		
Квартира № 371									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	371	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2			2,80
		2	кухня	11,3	11,3			11,3	
		3	санузел	4,2	4,2			4,2	
			Итого:	38,7	38,7	23,2	15,5		
Квартира № 372									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	372	1	жилая изолированная	13,6	13,6	13,6			2,80
		2	кухня	9,1	9,1			9,1	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,6	13,0		
Квартира № 373									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	373	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	37,7	37,7	23,1	14,6		
Квартира № 374									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	374	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,4	11,4			11,4	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3		
			Всего по квартирам: 8 секция 8 этаж:	214,7	214,7	140,9	73,8		
8		3	лестничная клетка	13,1	13,1			13,1	2,80
		з	коридор	15,5	15,5			15,5	
			Итого:	28,6	28,6			28,6	
			Всего по 8 секции 8 этажа:	243,3	243,3	140,9	102,4		
9 секция									
Квартира № 405									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	405	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5		
Квартира № 406									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	406	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	4,2	4,2			4,2	
			Итого:	38,0	38,0	22,8	15,2		
Квартира № 407									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	407	1	жилая изолированная	20,5	20,5	20,5			2,80
		2	кухня	14,0	14,0			14,0	
		3	санузел	4,7	4,7			4,7	
			Итого:	39,2	39,2	20,5	18,7		

Квартира № 408									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
Этаж	№ квартиры	№ комнаты	Назначение	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м	Площадь, кв. м
8	408	1	жилая изолированная	36,6	36,6	36,6			2,80
		2	кухня	10,1	10,1			10,1	
		3	санузел	4,5	4,5			4,5	
			Итого:	51,2	51,2	36,6		14,6	
Квартира № 409									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	409	1	жилая изолированная	39,0	39,0	39,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9			10,9	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	53,8	53,8	39,0		14,9	
			Всего по квартирам: 9 секция 8 этаж:	238,5	238,5	159,7		78,8	
8		И	лестничная клетка	13,8	13,8			13,8	2,80
		и	коридор	18,6	18,6			18,6	
			Итого:	32,4	32,4			32,4	
			Всего по 9 секции 8 этажа:	270,9	270,9	159,7		111,2	
10 секция									
Квартира № 436									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	436	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5			11,5	
		3	санузел	4,0	4,0			4,0	
			Итого:	53,8	53,8	38,3		15,5	
Квартира № 437									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	437	1	жилая изолированная	22,1	22,1	22,1			2,80
		2	кухня	10,8	10,8			10,8	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	37,3	37,3	22,1		15,2	
Квартира № 438									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	438	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3			2,80
		2	кухня	10,8	10,8			10,8	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	37,5	37,5	22,3		15,2	
Квартира № 439									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
8	439	1	жилая изолированная	41,1	41,1	41,1			2,80
		2	кухня	11,2	11,2			11,2	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,2	56,2	41,1		15,1	
			Всего по квартирам: 10 секция 8 этаж:	184,8	184,8	123,8		61,0	
8		К	лестничная клетка	12,3	12,3			12,3	2,80
		к	лифтовой холл	6,2	6,2			6,2	

		к1	коридор	11,0	11,0		11,0		
			Итого:	29,5	29,5		29,5		
			Всего по 10 секции 8 этажа:	214,3	214,3	123,8	90,5		

11 секция

Квартира № 464

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	464	1	жилая изолированная	38,1	38,1	38,1			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	53,6	53,6	38,1	15,5		

Квартира № 465

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	465	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	37,4	37,4	22,2	15,2		

Квартира № 466

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	466	1	жилая изолированная	22,4	22,4	22,4			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	37,6	37,6	22,4	15,2		

Квартира № 467

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	467	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1		
			Всего по квартирам: 11 секция 8 этаж:	184,6	184,6	123,6	61,0		

8		л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4		2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1		
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6		
			Итого:	29,1	29,1		29,1		
			Всего по 11 секции 8 этажа:	213,7	213,7	123,6	90,1		

12 секция

Квартира № 508

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	508	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		

Квартира № 509

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	509	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8	

Квартира № 510

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	510	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8	

Квартира № 511

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	511	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5	
			Всего по квартирам: 12 секция 8 этаж:	187,4	187,4	124,8	62,6	

8		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 12 секции 8 этажа:	213,3	213,3	124,8	88,5	

13 секции

Квартира № 566

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	566	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,2	17,2	

Квартира № 567

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	567	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,9	51,9	36,9	15,0	

Квартира № 568

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	568	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	5,0	5,0		5,0	
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2	

Квартира № 569

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	569	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
---	-----	---	---------------------	------	------	------	--	------

		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	

Квартира № 570

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	570	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	56,7	56,7	40,9	15,8	

Всего по квартирам: 13 секция 8 этаж:

244,4 244,4 161,8 82,6

8		н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	

Всего по 13 секции 8 этажа:

273,8 273,8 161,8 112,0

14 секции

Квартира № 631

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	631	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	56,0	56,0	40,4	15,6	

Квартира № 632

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	632	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7	

Квартира № 633

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	633	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5		2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,5	13,1	

Квартира № 634

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	634	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 635

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	635	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

Всего по квартирам: 14 секция 8 этаж:

215,2 215,2 140,7 74,5

8		о	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6	
			Итого:	28,5	28,5		28,5	

Всего по 14 секции 8 этажа:

243,7 243,7 140,7 103,0

15 секции

Квартира № 706

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	706	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5	

Квартира №707

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	707	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3	

Квартира № 708

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	708	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7		2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9	

Квартира № 709

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	709	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,6	10,6		10,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,6	37,6	23,1	14,5	

Квартира № 710

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	710	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,6	55,6	40,3	15,3	

			Всего по квартирам: 15 секция 8 этаж:	214,6	214,6	141,1	73,5	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

8		П	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1	
			Итого:	28,1	28,1		28,1	

			Всего по 15 секции 8 этажа:	242,7	242,7	141,1	101,6	
--	--	--	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

16 секция

Квартира № 781

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	781	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	57,9	57,9	40,3	17,6	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Квартира № 782

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	782	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,9	37,9	22,8	15,1	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Квартира № 783

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	783	1	жилая изолированная	28,7	28,7	28,7		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,7	41,7	28,7	13,0	

Квартира № 784

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	784	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9	

Квартира № 785

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	785	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7	15,9	

Всего по квартирам: 16 секция 8 этаж:

210,1 210,1 128,6 81,5

8		Р	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	

Всего по 16 секции 8 этажа:

241,9 241,9 128,6 113,3

17 секция

Квартира № 861

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	861	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,5	31,5	15,6	15,9	

Квартира № 862

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	862	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9	

Квартира № 863

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	863	1	жилая изолированная	28,7	28,7	28,7		2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,9	41,9	28,7	13,2	

Квартира № 864

Последнее обследование 02.11.2018 г.

8	864	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1	
Квартира № 865								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
8	865	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	58,3	58,3	40,6	17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 8 этаж:	210,8	210,8	129,0	81,8	
8		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9	
			Итого:	31,5	31,5		31,5	
			Всего по 17 секции 8 этажа:	242,3	242,3	129,0	113,3	
18 секция								
Квартира № 941								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
8	941	1	жилая изолированная	41,2	41,2	41,2		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,7	56,7	41,2	15,5	
Квартира № 942								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
8	942	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3	
Квартира № 943								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
8	943	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1	
Квартира № 944								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
8	944	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,5	51,5	36,5	15,0	
Квартира № 945								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
8	945	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,2	2,2		2,2	
		4	санузел	3,8	3,8		3,8	

		Итого:	57,6	57,6	40,5	17,1	
		Всего по квартирам: 18 секция 8 этаж:	244,1	244,1	162,1	82,0	
8		Т лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		Т коридор	17,0	17,0		17,0	
		Итого:	29,9	29,9		29,9	
		Всего по 18 секции 8 этажа:	274,0	274,0	162,1	111,9	
		Всего по квартирам 8 этажа:	3789,4	3789,4	2494,9	1294,5	
		Всего по МОП 8 этажа:	519,3	519,3		519,3	
		Всего по 8 этажу:	4308,7	4308,7	2494,9	1813,8	

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ комнат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 29 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	29	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4		
Квартира № 30 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	30	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7		
Квартира № 31 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	31	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 32 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	32	1	жилая изолированная	38,1	38,1	38,1			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,5	55,5	38,1	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 9 этаж:	186,8	186,8	124,6	62,2		
9		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 9 этажа:	212,8	212,8	124,6	88,2		
2 секция									
Квартира № 78 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	78	1	жилая изолированная	58,1	58,1	58,1			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,4	75,4	58,1	17,3		
Квартира № 79 Последнее обследование 02.11.2018 г.									

9	79	1	жилая изолированная	27,5	27,5	27,5		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,0	41,0	27,5	13,5	

Квартира № 80
Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	80	1	жилая изолированная	54,4	54,4	54,4		2,80
		2	кухня	15,5	15,5		15,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	1,7	1,7		1,7	
			Итого:	75,4	75,4	54,4	21,0	

Всего по квартирам: 2 секция 9 этаж:

191,8 191,8 140,0 51,8

9		Б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9	
			Итого:	26,1	26,1		26,1	

Всего по 2 секции 9 этажа:

217,9 217,9 140,0 77,9

3 секция

Квартира № 124
Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	124	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4	

Квартира № 125
Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	125	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3	

Квартира № 126
Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	126	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	

Квартира № 127
Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	127	1	жилая изолированная	41,7	41,7	41,7		2,80
		2	кухня	7,9	7,9		7,9	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,6	55,6	41,7	13,9	
			Всего по квартирам: 3 секция 9 этаж:	188,2	188,2	128,2	60,0	

9		В	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
			в лифтовой холл	5,5	5,5		5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8		8,8	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 9 этажа:	214,1	214,1	128,2	85,9	

4 секции

Квартира № 179

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	179	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1	

Квартира № 180

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	180	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,5	14,9	

Квартира № 181

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	181	1	жилая изолированная	21,8	21,8	21,8		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,9	40,9	21,8	19,1	

Квартира № 182

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	182	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,2	15,4	

Квартира № 183

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	183	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 9 этаж:	244,6	244,6	162,6	82,0	

9		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 9 этажа:	274,2	274,2	162,6	111,6	

5 секции

Квартира № 232

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	232	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4	

Квартира № 233

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	233	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	

Квартира № 234

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	234	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	
		3	санузел	4,1	4,1		4,1	
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6	

Квартира № 235

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	235	1	жилая изолированная	21,4	21,4	21,4		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,3	41,3	21,4	19,9	

Квартира № 236

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	236	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1		2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0	
			Всего по квартирам: 5 секция 9 этаж:	207,2	207,2	131,2	76,0	

9		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 5 секции 9 этажа:	236,4	236,4	131,2	105,2	

6 секция

Квартира № 287

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	287	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	30,0	30,0	16,1	13,9	

Квартира № 288

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	288	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 289

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	289	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	41,0	41,0	29,7	11,3	

Квартира № 290

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	290	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	

Квартира № 291

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	291	1	жилая изолированная	40,1	40,1	40,1		2,80
---	-----	---	---------------------	------	------	------	--	------

		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,5	55,5	40,1	15,4	
			Всего по квартирам: 6 секция 9 этаж:	205,8	205,8	130,2	75,6	
9		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 6 секции 9 этажа:	235,0	235,0	130,2	104,8	

7 секция

Квартира № 332								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	332	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3	

Квартира № 333								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	333	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7	

Квартира № 334								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	334	1	жилая изолированная	13,8	13,8	13,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,5	26,5	13,8	12,7	

Квартира № 335								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	335	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6	

Квартира № 336								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	336	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4	

			Всего по квартирам: 7 секция 9 этаж:	214,6	214,6	140,9	73,7	
9		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5	
			Итого:	28,6	28,6		28,6	
			Всего по 7 секции 9 этажа:	243,2	243,2	140,9	102,3	

8 секция

Квартира № 375								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	375	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4	

Квартира № 376								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	376	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80

		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6	

Квартира № 377

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	377	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5		2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,5	26,5	13,5	13,0	

Квартира № 378

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	378	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7	

Квартира № 379

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	379	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3	

Всего по квартирам: 8 секция 9 этаж:

215,0 215,0 141,0 74,0

9		3	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		3	коридор	15,5	15,5		15,5	
			Итого:	28,6	28,6		28,6	

Всего по 8 секции 9 этажа:

243,6 243,6 141,0 102,6

9 секция

Квартира № 410

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	410	1	жилая изолированная	41,1	41,1	41,1		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,6	56,6	41,1	15,5	

Квартира № 411

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	411	1	жилая изолированная	22,6	22,6	22,6		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	37,9	37,9	22,6	15,3	

Квартира № 412

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	412	1	жилая изолированная	20,6	20,6	20,6		2,80
		2	кухня	14,0	14,0		14,0	
		3	санузел	4,7	4,7		4,7	
			Итого:	39,3	39,3	20,6	18,7	

Квартира № 413

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	413	1	жилая изолированная	36,8	36,8	36,8		2,80
		2	кухня	10,1	10,1		10,1	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,8	14,6	
Квартира № 414								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	414	1	жилая изолированная	39,2	39,2	39,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	53,9	53,9	39,2	14,7	
			Всего по квартирам: 9 секция 9 этаж:	239,1	239,1	160,3	78,8	
9			И лестничная клетка и коридор	13,8	13,8		13,8	2,80
				18,6	18,6		18,6	
			Итого:	32,4	32,4		32,4	
			Всего по 9 секции 9 этажа:	271,5	271,5	160,3	111,2	
10 секция								
Квартира № 440								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	440	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,9	53,9	38,4	15,5	
Квартира № 441								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	441	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	37,3	37,3	22,3	15,0	
Квартира № 442								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	442	1	жилая изолированная	22,5	22,5	22,5		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	37,5	37,5	22,5	15,0	
Квартира № 443								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	443	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1	
			Всего по квартирам: 10 секция 9 этаж:	184,7	184,7	124,1	60,6	
9			К лестничная клетка	12,3	12,3		12,3	2,80

		к	лифтовой холл	6,2	6,2		6,2	
		к1	коридор	11,0	11,0		11,0	
			Итого:	29,5	29,5		29,5	
			Всего по 10 секции 9 этажа:	214,2	214,2	124,1	90,1	

11 секции

Квартира № 468

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	468	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,9	53,9	38,4	15,5	

Квартира № 469

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	469	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,4	37,4	22,2	15,2	

Квартира № 470

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	470	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,5	37,5	22,3	15,2	

Квартира № 471

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	471	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,1	56,1	41,0	15,1	
			Всего по квартирам: 11 секция 9 этаж:	184,9	184,9	123,9	61,0	
9		л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1	
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6	
			Итого:	29,1	29,1		29,1	
			Всего по 11 секции 9 этажа:	214,0	214,0	123,9	90,1	

12 секции

Квартира № 512

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	512	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5	

Квартира № 513									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	513	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
			Итого:	37,9	37,9	23,1		14,8	
Квартира № 514									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	514	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
			Итого:	37,6	37,6	22,8		14,8	
Квартира № 515									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	515	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5			11,5	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	2,2	2,2			2,2	
			Итого:	55,8	55,8	38,3		17,5	
			Всего по квартирам: 12 секция 9 этаж:	187,3	187,3	124,7		62,6	
9		М	лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6			5,6	
		м1	коридор	8,7	8,7			8,7	
			Итого:	25,9	25,9			25,9	
			Всего по 12 секции 9 этажа:	213,2	213,2	124,7		88,5	
13 секция									
Квартира № 571									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	571	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,2	11,2			11,2	
		3	санузел	3,8	3,8			3,8	
		4	санузел	2,2	2,2			2,2	
			Итого:	57,6	57,6	40,4		17,2	
Квартира № 572									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	572	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,4	10,4			10,4	
		3	санузел	4,5	4,5			4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,5		14,9	
Квартира № 573									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	573	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2			14,2	
		3	санузел	5,0	5,0			5,0	
			Итого:	40,2	40,2	21,0		19,2	
Квартира № 574									

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	574	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	

Квартира № 575

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	575	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,3	56,3	40,7	15,6	

Всего по квартирам: 13 секция 9 этаж:

				243,7	243,7	161,4	82,3	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

9		н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	

Всего по 13 секции 9 этажа:

				273,1	273,1	161,4	111,7	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

14 секция

Квартира № 636

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	636	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4	

Квартира № 637

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	637	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7	

Квартира № 638

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	638	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,4	13,2	

Квартира № 639

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	639	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6	

Квартира № 640

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	640	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	

Всего по квартирам: 14 секция 9 этаж:

				214,4	214,4	140,0	74,4	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

9		о	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6	
			Итого:	28,5	28,5		28,5	

Всего по 14 секции 9 этажа:

				242,9	242,9	140,0	102,9	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

15 секция

15 Секция

Квартира № 711

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	711	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,5	11,5			11,5	
		3	санузел	4,0	4,0			4,0	
			Итого:	56,0	56,0	40,5		15,5	

Квартира № 712

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	712	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2			11,2	
		3	санузел	4,3	4,3			4,3	
			Итого:	38,4	38,4	22,9		15,5	

Квартира № 713

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	713	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0			9,0	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,7		12,9	

Квартира № 714

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	714	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,8	10,8			10,8	
		3	санузел	4,1	4,1			4,1	
			Итого:	37,8	37,8	22,9		14,9	

Квартира № 715

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	715	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	4,0	4,0			4,0	
			Итого:	56,1	56,1	40,5		15,6	

Всего по квартирам: 15 секция 9 этаж:**214,9 214,9 140,5 74,4**

9		П	лестничная клетка	13,0	13,0			13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1			15,1	
			Итого:	28,1	28,1			28,1	

Всего по 15 секции 9 этажа:**243,0 243,0 140,5 102,5**

16 секция

Квартира № 786

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	786	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	57,8	57,8	40,2		17,6	

Квартира № 787

Последнее обследование 02.11.2018 г.

9	787	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,0	38,0	22,9		15,1	

Квартира № 788								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	788	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	
Квартира № 789								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	789	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9	
Квартира № 790								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	790	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9	
			Всего по квартирам: 16 секция 9 этаж:	210,3	210,3	128,8	81,5	
9		Р	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	
			Всего по 16 секции 9 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3	
17 секция								
Квартира № 866								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	866	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7	15,9	
Квартира № 867								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	867	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	40,9	40,9	21,0	19,9	
Квартира № 868								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	868	1	жилая изолированная	28,4	28,4	28,4		2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,6	41,6	28,4	13,2	
Квартира № 869								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
9	869	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	

			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1		
Квартира № 870									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	870	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	58,2	58,2	40,5		17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 9 этаж:	210,4	210,4	128,6		81,8	
9		С	лестничная клетка	11,5	11,5			11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9			15,9	
			Итого:	31,5	31,5			31,5	
			Всего по 17 секции 9 этажа:	241,9	241,9	128,6		113,3	
18 секция									
Квартира № 946									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	946	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,4	56,4	40,9		15,5	
Квартира № 947									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	947	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	4,3	4,3			4,3	
			Итого:	38,3	38,3	22,9		15,4	
Квартира № 948									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	948	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2			14,2	
		3	санузел	4,9	4,9			4,9	
			Итого:	40,1	40,1	21,0		19,1	
Квартира № 949									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	949	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,5	10,5			10,5	
		3	санузел	4,5	4,5			4,5	
			Итого:	51,5	51,5	36,5		15,0	
Квартира № 950									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
9	950	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,2	2,2			2,2	
		4	санузел	3,8	3,8			3,8	
			Итого:	57,4	57,4	40,3		17,1	
			Всего по квартирам: 18 секция 9 этаж:	243,7	243,7	161,6		82,1	
9		Т	лестничная клетка	12,9	12,9			12,9	2,80
		т	коридор	17,0	17,0			17,0	
			Итого:	29,9	29,9			29,9	

			Всего по 18 секции 9 этажа:	273,6	273,6	161,6	112,0		
			Всего по квартирам 9 этажа:	3787,4	3787,4	2492,6	1294,8		
			Всего по МОП 9 этажа:	519,3	519,3		519,3		
			Всего по 9 этажу:	4306,7	4306,7	2492,6	1814,1		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 33									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	33	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4		
Квартира № 34									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	34	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 35									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	35	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 36									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	36	1	жилая изолированная	38,1	38,1	38,1			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,5	55,5	38,1	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 10 этаж:	187,2	187,2	125,0	62,2		
10		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 10 этажа:	213,2	213,2	125,0	88,2		
2 секция									
Квартира № 81									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	81	1	жилая изолированная	58,3	58,3	58,3			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,6	75,6	58,3	17,3		
Квартира № 82									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									

10	82	1	жилая изолированная	27,5	27,5	27,5		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,0	41,0	27,5	13,5	

Квартира № 83
Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	83	1	жилая изолированная	54,3	54,3	54,3		2,80
		2	кухня	15,6	15,6		15,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	1,7	1,7		1,7	
			Итого:	75,4	75,4	54,3	21,1	
			Всего по квартирам: 2 секция 10 этаж:	192,0	192,0	140,1	51,9	

10		Б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9	
			Итого:	26,1	26,1		26,1	
			Всего по 2 секции 10 этажа:	218,1	218,1	140,1	78,0	

3 секция

Квартира № 128
Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	128	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	56,1	56,1	40,7	15,4	

Квартира № 129
Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	129	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	22,8	15,3	

Квартира № 130
Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	130	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	22,7	15,4	

Квартира № 131
Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	131	1	жилая изолированная	41,6	41,6	41,6		2,80
		2	кухня	7,9	7,9		7,9	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,5	55,5	41,6	13,9	

			Всего по квартирам: 3 секция 10 этаж:	187,8	187,8	127,8	60,0	
10		В	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8		8,8	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 10 этажа:	213,7	213,7	127,8	85,9	
4 секция								
Квартира № 184 Последнее обследование 02.11.2018 г.								
10	184	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1	
Квартира № 185 Последнее обследование 02.11.2018 г.								
10	185	1	жилая изолированная	36,8	36,8	36,8		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	51,6	51,6	36,8	14,8	
Квартира № 186 Последнее обследование 02.11.2018 г.								
10	186	1	жилая изолированная	21,7	21,7	21,7		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,8	40,8	21,7	19,1	
Квартира № 187 Последнее обследование 02.11.2018 г.								
10	187	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,9	15,3	
Квартира № 188 Последнее обследование 02.11.2018 г.								
10	188	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 10 этаж:	244,3	244,3	162,5	81,8	
10		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 10 этажа:	273,9	273,9	162,5	111,4	
5 секция								

Квартира № 237							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	237	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0	2,80
		2	кухня	11,5	11,5	11,5	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4
Квартира № 238							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	238	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	10,7	10,7	10,7	
		3	санузел	4,4	4,4	4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1
Квартира № 239							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	239	1	жилая изолированная	29,7	29,7	29,7	2,80
		2	кухня	7,5	7,5	7,5	
		3	санузел	4,1	4,1	4,1	
			Итого:	41,3	41,3	29,7	11,6
Квартира № 240							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	240	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1	15,1	
		3	санузел	4,8	4,8	4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9
Квартира № 241							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	241	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1	2,80
		2	кухня	9,4	9,4	9,4	
		3	санузел	4,6	4,6	4,6	
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0
			Всего по квартирам: 5 секция 10 этаж:	207,0	207,0	131,0	76,0
10		Д	лестничная клетка	13,1	13,1	13,1	2,80
		д	коридор	16,1	16,1	16,1	
			Итого:	29,2	29,2	29,2	
			Всего по 5 секции 10 этажа:	236,2	236,2	131,0	105,2
6 секция							
Квартира № 292							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	292	1	жилая изолированная	16,0	16,0	16,0	2,80
		2	кухня	9,3	9,3	9,3	
		3	санузел	4,6	4,6	4,6	
			Итого:	29,9	29,9	16,0	13,9
Квартира № 293							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	293	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1	15,1	
		3	санузел	4,8	4,8	4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9
Квартира № 294							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	294	1	жилая изолированная	29,5	29,5	29,5	2,80
		2	кухня	7,5	7,5	7,5	
		3	санузел	3,8	3,8	3,8	
			Итого:	40,8	40,8	29,5	11,3
Квартира № 295							

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	295	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	4,4	4,4		4,4
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1
Квартира № 296							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	296	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4
			Всего по квартирам: 6 секция 10 этаж:	206,4	206,4	130,8	75,6
10		Е	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		е	коридор	16,1	16,1		16,1
			Итого:	29,2	29,2		29,2
			Всего по 6 секции 10 этажа:	235,6	235,6	130,8	104,8
7 секции							
Квартира № 337							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	337	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,1	56,1	40,8	15,3
Квартира № 338							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	338	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,8	37,8	23,2	14,6
Квартира № 339							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	339	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7	2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,4	26,4	13,7	12,7
Квартира № 340							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	340	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3
		3	санузел	4,3	4,3		4,3
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6
Квартира № 341							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	341	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,0	56,0	40,6	15,4
			Всего по квартирам: 7 секция 10 этаж:	214,9	214,9	141,3	73,6
10		Ж	лестничная клетка	13,1	13,1		2,80
		ж	коридор	15,5	15,5		15,5
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 7 секции 10 этажа:	243,5	243,5	141,3	102,2
8 секции							
Квартира № 380							

Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	380	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4
Квартира № 381							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	381	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2	2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	38,7	38,7	23,2	15,5
Квартира № 382							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	382	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4	2,80
		2	кухня	9,1	9,1		9,1
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,4	26,4	13,4	13,0
Квартира № 383							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	383	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,7	37,7	23,1	14,6
Квартира № 384							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	384	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	55,8	55,8	40,5	15,3
			Всего по квартирам: 8 секция 10 этаж:	214,5	214,5	140,7	73,8
10		3	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1
		з	коридор	15,5	15,5		15,5
			Итого:	28,6	28,6		28,6
			Всего по 8 секции 10 этажа:	243,1	243,1	140,7	102,4
9 секция							
Квартира № 415							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	415	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5
Квартира № 416							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	416	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8	2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	38,0	38,0	22,8	15,2
Квартира № 417							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	417	1	жилая изолированная	20,4	20,4	20,4	2,80
		2	кухня	14,0	14,0		14,0

		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	38,9	38,9	20,4	18,5		
Квартира № 418									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	418	1	жилая изолированная	36,6	36,6	36,6			2,80
		2	кухня	10,1	10,1		10,1		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,2	51,2	36,6	14,6		
Квартира № 419									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	419	1	жилая изолированная	39,0	39,0	39,0			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	53,8	53,8	39,0	14,8		
			Всего по квартирам: 9 секция 10 этаж:	238,2	238,2	159,6	78,6		
10		И	лестничная клетка	13,8	13,8		13,8		2,80
		и	коридор	18,6	18,6		18,6		
			Итого:	32,4	32,4		32,4		
			Всего по 9 секции 10 этажа:	270,6	270,6	159,6	111,0		
10 секция									
Квартира № 444									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	444	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	53,8	53,8	38,3	15,5		
Квартира № 445									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	445	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	37,2	37,2	22,2	15,0		
Квартира № 446									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	446	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	37,3	37,3	22,3	15,0		
Квартира № 447									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	447	1	жилая изолированная	41,1	41,1	41,1			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,2	56,2	41,1	15,1		
			Всего по квартирам: 10 секция 10 этаж:	184,5	184,5	123,9	60,6		

10		К	лестничная клетка	12,3	12,3		12,3	2,80
		к	лифтовой холл	6,2	6,2		6,2	
		к1	коридор	11,0	11,0		11,0	
			Итого:	29,5	29,5		29,5	
			Всего по 10 секции 10 этажа:	214,0	214,0	123,9	90,1	

11 секция

Квартира № 472

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	472	1	жилая изолированная	38,1	38,1	38,1		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,6	53,6	38,1	15,5	

Квартира № 473

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	473	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,4	37,4	22,2	15,2	

Квартира № 474

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	474	1	жилая изолированная	22,4	22,4	22,4		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,6	37,6	22,4	15,2	

Квартира № 475

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	475	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1	
			Всего по квартирам: 11 секция 10 этаж:	184,6	184,6	123,6	61,0	

10		Л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1	
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6	
			Итого:	29,1	29,1		29,1	
			Всего по 11 секции 10 этажа:	213,7	213,7	123,6	90,1	

12 секция

Квартира № 516

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	516	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	

			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
Квартира № 517									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	517	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		
Квартира № 518									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	518	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		
Квартира № 519									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	519	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5		
			Всего по квартирам: 12 секция 10 этаж:	187,4	187,4	124,8	62,6		
10		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7		
			Итого:	25,9	25,9		25,9		
			Всего по 12 секции 10 этажа:	213,3	213,3	124,8	88,5		
13 секция									
Квартира № 576									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	576	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	57,4	57,4	40,2	17,2		
Квартира № 577									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	577	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9			2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,9	51,9	36,9	15,0		
Квартира № 578									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	578	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	5,0	5,0		5,0		
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2		

Квартира № 579							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	579	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8	2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1
		3	санузел	4,3	4,3		4,3
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4
Квартира № 580							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	580	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	56,7	56,7	40,9	15,8
			Всего по квартирам: 13 секция 10 этаж:	244,4	244,4	161,8	82,6
10		н	лестничная клетка	12,7	12,7		2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7
			Итого:	29,4	29,4		29,4
			Всего по 13 секции 10 этажа:	273,8	273,8	161,8	112,0
14 секции							
Квартира № 641							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	641	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	56,0	56,0	40,4	15,6
Квартира № 642							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	642	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7
Квартира № 643							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	643	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5	2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,6	26,6	13,5	13,1
Квартира № 644							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	644	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3
		3	санузел	4,3	4,3		4,3
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6
Квартира № 645							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
10	645	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	4,0	4,0		4,0
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5
			Всего по квартирам: 14 секция 10 этаж:	215,2	215,2	140,7	74,5
10		о	лестничная клетка	12,9	12,9		2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6
			Итого:	28,5	28,5		28,5

			Всего по 14 секции 10 этажа:	243,7	243,7	140,7	103,0		
15 секции									
Квартира № 716									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	716	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5		
Квартира № 717									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	717	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3		
Квартира № 718									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	718	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9		
Квартира № 719									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	719	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,6	10,6		10,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	37,6	37,6	23,1	14,5		
Квартира № 720									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	720	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	55,6	55,6	40,3	15,3		
			Всего по квартирам: 15 секция 10 этаж:	214,6	214,6	141,1	73,5		
10		П	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1		
			Итого:	28,1	28,1		28,1		
			Всего по 15 секции 10 этажа:	242,7	242,7	141,1	101,6		
16 секции									
Квартира № 791									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	791	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	2,7	2,7		2,7		
		4	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6		
Квартира № 792									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	792	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		

		3 санузел	4,4	4,4		4,4		
		Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1		

Квартира № 793

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	793	1 жилая изолированная	28,8	28,8	28,8			2,80
		2 кухня	8,8	8,8			8,8	
		3 санузел	4,2	4,2			4,2	
		Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0		

Квартира № 794

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	794	1 жилая изолированная	21,3	21,3	21,3			2,80
		2 кухня	15,1	15,1			15,1	
		3 санузел	4,8	4,8			4,8	
		Итого:	41,2	41,2	21,3	19,9		

Квартира № 795

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	795	1 жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2 кухня	11,3	11,3			11,3	
		3 санузел	4,6	4,6			4,6	
		Итого:	31,5	31,5	15,6	15,9		

Всего по квартирам: 16 секция 10 этаж:

210,4 210,4 128,9 81,5

10		Р лестничная клетка	11,6	11,6			11,6	2,80
		р лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		р1 коридор	16,1	16,1			16,1	
		Итого:	31,8	31,8			31,8	

Всего по 16 секции 10 этажа:

242,2 242,2 128,9 113,3

17 секции

Квартира № 871

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	871	1 жилая изолированная	15,7	15,7	15,7			2,80
		2 кухня	11,3	11,3			11,3	
		3 санузел	4,6	4,6			4,6	
		Итого:	31,6	31,6	15,7	15,9		

Квартира № 872

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	872	1 жилая изолированная	21,1	21,1	21,1			2,80
		2 кухня	15,1	15,1			15,1	
		3 санузел	4,8	4,8			4,8	
		Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9		

Квартира № 873

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	873	1 жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2 кухня	9,0	9,0			9,0	
		3 санузел	4,2	4,2			4,2	
		Итого:	41,8	41,8	28,6	13,2		

Квартира № 874									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	874	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,7	10,7			10,7	
		3	санузел	4,4	4,4			4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1		15,1	
Квартира № 875									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	875	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,1	11,1			11,1	
		3	санузел	2,7	2,7			2,7	
		4	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	58,2	58,2	40,5		17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 10 этаж:	210,8	210,8	129,0		81,8	
10		С	лестничная клетка	11,5	11,5			11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1			4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9			15,9	
			Итого:	31,5	31,5			31,5	
			Всего по 17 секции 10 этажа:	242,3	242,3	129,0		113,3	
18 секция									
Квартира № 951									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	951	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0			2,80
		2	кухня	11,6	11,6			11,6	
		3	санузел	3,9	3,9			3,9	
			Итого:	56,5	56,5	41,0		15,5	
Квартира № 952									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	952	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	11,0	11,0			11,0	
		3	санузел	4,3	4,3			4,3	
			Итого:	38,3	38,3	23,0		15,3	
Квартира № 953									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	953	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2			14,2	
		3	санузел	4,9	4,9			4,9	
			Итого:	40,1	40,1	21,0		19,1	
Квартира № 954									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
10	954	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,5	10,5			10,5	
		3	санузел	4,5	4,5			4,5	
			Итого:	51,5	51,5	36,5		15,0	

Квартира № 955

Последнее обследование 02.11.2018 г.

10	955	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,2	2,2		2,2		
		4	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1		
			Всего по квартирам: 18 секция 10 этаж:	243,9	243,9	161,9	82,0		
10		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0		
			Итого:	29,9	29,9		29,9		
			Всего по 18 секции 10 этажа:	273,8	273,8	161,9	111,9		
			Всего по квартирам 10 этажа:	3788,1	3788,1	2494,5	1293,6		
			Всего по МОП 10 этажа:	519,3	519,3		519,3		
			Всего по 10 этажу:	4307,4	4307,4	2494,5	1812,9		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ комнат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.) основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)	
1 секция									
Квартира № 37 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	37	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80	
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,1	56,1	40,7	15,4		
Квартира № 38 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	38	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80	
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 39 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	39	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80	
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 40 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	40	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80	
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,8	55,8	38,4	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 11 этаж:	186,9	186,9	124,7	62,2		
11		А	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80	
		а	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		а1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 11 этажа:	212,9	212,9	124,7	88,2		
2 секция									
Квартира № 84 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	84	1	жилая изолированная	58,2	58,2	58,2		2,80	
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,5	75,5	58,2	17,3		
Квартира № 85 Последнее обследование 02.11.2018 г.									

11	85	1	жилая изолированная	27,3	27,3	27,3		2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	40,8	40,8	27,3	13,5	

Квартира № 86

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	86	1	жилая изолированная	54,4	54,4	54,4		2,80
		2	кухня	15,5	15,5		15,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	1,7	1,7		1,7	
			Итого:	75,4	75,4	54,4	21,0	

Всего по квартирам: 2 секция 11 этаж:

				191,7	191,7	139,9	51,8	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

11		Б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9	
			Итого:	26,1	26,1		26,1	

Всего по 2 секции 11 этажа:

				217,8	217,8	139,9	77,9	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

3 секции

Квартира № 132

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	132	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4	

Квартира № 133

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	133	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	37,9	37,9	22,8	15,1	

Квартира № 134

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	134	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	38,0	38,0	22,8	15,2	

Квартира № 135

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	135	1	жилая изолированная	42,1	42,1	42,1		2,80
		2	кухня	7,9	7,9		7,9	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	56,0	56,0	42,1	13,9	

			Всего по квартирам: 3 секция 11 этаж:	188,1	188,1	128,5	59,6	
11		В	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8		8,8	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 11 этажа:	214,0	214,0	128,5	85,5	
4 секция								
Квартира № 189								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	189	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,3	17,1	
Квартира № 190								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	190	1	жилая изолированная	36,7	36,7	36,7		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,6	51,6	36,7	14,9	
Квартира № 191								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	191	1	жилая изолированная	21,8	21,8	21,8		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,9	40,9	21,8	19,1	
Квартира № 192								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	192	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	
Квартира № 193								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	193	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 11 этаж:	244,5	244,5	162,5	82,0	
11		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 11 этажа:	274,1	274,1	162,5	111,6	
5 секция								
Квартира № 242								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	242	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4	

Квартира № 243								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	243	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	
Квартира № 244								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	244	1	жилая изолированная	29,6	29,6	29,6		2,80
		2	кухня	7,5	7,5		7,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	40,9	40,9	29,6	11,3	
Квартира № 245								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	245	1	жилая изолированная	21,4	21,4	21,4		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,3	41,3	21,4	19,9	
Квартира № 246								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	246	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1		2,80
		2	кухня	9,4	9,4		9,4	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0	
			Всего по квартирам: 5 секция 11 этаж:	206,8	206,8	131,1	75,7	
11		Д	лестничная клетка	13,1	13,1		13,1	2,80
		д	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	29,2	29,2		29,2	
			Всего по 5 секции 11 этажа:	236,0	236,0	131,1	104,9	
11 секция								
Квартира № 476								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	476	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	4,0	4,0		4,0	
			Итого:	53,9	53,9	38,4	15,5	
Квартира № 477								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	477	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	37,2	37,2	22,2	15,0	
Квартира № 478								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	478	1	жилая изолированная	22,3	22,3	22,3		2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8	

		3 санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:	37,3	37,3	22,3	15,0		

Квартира № 479

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	479	1 жилая изолированная	41,0	41,0	41,0		2,80
		2 кухня	11,2	11,2		11,2	
		3 санузел	3,9	3,9		3,9	
		Итого:	56,1	56,1	41,0	15,1	
		Всего по квартирам: 11 секция 11 этаж:	184,5	184,5	123,9	60,6	
11		Л лестничная клетка	12,4	12,4		12,4	2,80
		л лифтовой холл	6,1	6,1		6,1	
		л1 коридор	10,6	10,6		10,6	
		Итого:	29,1	29,1		29,1	
		Всего по 11 секции 11 этажа:	213,6	213,6	123,9	89,7	

12 секция

Квартира № 520

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	520	1 жилая изолированная	40,5	40,5	40,5		2,80
		2 кухня	11,6	11,6		11,6	
		3 санузел	3,9	3,9		3,9	
		Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5	

Квартира № 521

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	521	1 жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2 кухня	11,0	11,0		11,0	
		3 санузел	3,8	3,8		3,8	
		Итого:	37,9	37,9	23,1	14,8	

Квартира № 522

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	522	1 жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2 кухня	11,0	11,0		11,0	
		3 санузел	3,8	3,8		3,8	
		Итого:	37,6	37,6	22,8	14,8	

Квартира № 523

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	523	1 жилая изолированная	38,3	38,3	38,3		2,80
		2 кухня	11,5	11,5		11,5	
		3 санузел	3,8	3,8		3,8	
		4 санузел	2,2	2,2		2,2	
		Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5	
		Всего по квартирам: 12 секция 11 этаж:	187,3	187,3	124,7	62,6	
11		М лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		м лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		м1 коридор	8,7	8,7		8,7	
		Итого:	25,9	25,9		25,9	

			Всего по 12 секции 11 этажа:	213,2	213,2	124,7	88,5		

13 секция

Квартира № 581									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	581	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	57,6	57,6	40,4	17,2		

Квартира № 582									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	582	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,4	51,4	36,5	14,9		

Квартира № 583									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	583	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	5,0	5,0		5,0		
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2		

Квартира № 584									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	584	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		

Квартира № 585									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	585	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,3	56,3	40,7	15,6		

			Всего по квартирам: 13 секция 11 этаж:	243,7	243,7	161,4	82,3		
11		н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7		2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7		
			Итого:	29,4	29,4		29,4		
			Всего по 13 секции 11 этажа:	273,1	273,1	161,4	111,7		

14 секция

Квартира № 646									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	646	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4		

Квартира № 647									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	647	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		

			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 648									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	648	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,4	13,2		
Квартира № 649									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	649	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6		
Квартира № 650									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	650	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
			Всего по квартирам: 14 секция 11 этаж:	214,4	214,4	140,0	74,4		
11		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6		
			Итого:	28,5	28,5		28,5		
			Всего по 14 секции 11 этажа:	242,9	242,9	140,0	102,9		
15 этажи									
Квартира № 721									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	721	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5		
Квартира № 722									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	722	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,4	38,4	22,9	15,5		
Квартира № 723									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	723	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9		
Квартира № 724									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	724	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,1	4,1		4,1		
			Итого:	37,8	37,8	22,9	14,9		
Квартира № 725									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
11	725	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6		

			Всего по квартирам: 15 секция 11 этаж:	214,9	214,9	140,5	74,4	
11		п	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1	
			Итого:	28,1	28,1		28,1	
			Всего по 15 секции 11 этажа:	243,0	243,0	140,5	102,5	

16 секция

Квартира № 796

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	796	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	57,9	57,9	40,3	17,6	

Квартира № 797

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	797	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1	

Квартира № 798

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	798	1	жилая изолированная	28,7	28,7	28,7		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,7	41,7	28,7	13,0	

Квартира № 799

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	799	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 800

Последнее обследование 02.11.2018 г.

11	800	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7	15,9	

Всего по квартирам: 16 секция 11 этаж: **210,4** **210,4** **128,9** **81,5**

11		Р	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	
			Всего по 16 секции 11 этажа:	242,2	242,2	128,9	113,3	

17 секция

Квартира № 876							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
11	876	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6	2,80
		2	кухня	11,3	11,3	11,3	
		3	санузел	4,6	4,6	4,6	
			Итого:	31,5	31,5	15,6	15,9
Квартира № 877							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
11	877	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1	2,80
		2	кухня	15,1	15,1	15,1	
		3	санузел	4,8	4,8	4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9
Квартира № 878							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
11	878	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6	2,80
		2	кухня	9,0	9,0	9,0	
		3	санузел	4,2	4,2	4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,6	13,2
Квартира № 879							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
11	879	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,7	10,7	10,7	
		3	санузел	4,4	4,4	4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1
Квартира № 880							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
11	880	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3	2,80
		2	кухня	11,1	11,1	11,1	
		3	санузел	2,7	2,7	2,7	
		4	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	58,0	58,0	40,3	17,7
			Всего по квартирам: 17 секция 11 этаж:	210,5	210,5	128,7	81,8
11		С	лестничная клетка	11,5	11,5	11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1	4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9	15,9	
			Итого:	31,5	31,5	31,5	
			Всего по 17 секции 11 этажа:	242,0	242,0	128,7	113,3
18 секции							
Квартира № 956							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
11	956	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8	2,80
		2	кухня	11,6	11,6	11,6	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5
Квартира № 957							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
11	957	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8	2,80
		2	кухня	11,1	11,1	11,1	

		3 санузел	4,3	4,3		4,3		
		Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		
Квартира № 958								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	958	1 жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2 кухня	14,2	14,2		14,2		
		3 санузел	4,9	4,9		4,9		
		Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1		
Квартира № 959								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	959	1 жилая изолированная	36,4	36,4	36,4			2,80
		2 кухня	10,5	10,5		10,5		
		3 санузел	4,5	4,5		4,5		
		Итого:	51,4	51,4	36,4	15,0		
Квартира № 960								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
11	960	1 жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2 кухня	11,1	11,1		11,1		
		3 санузел	2,2	2,2		2,2		
		4 санузел	3,8	3,8		3,8		
		Итого:	57,3	57,3	40,2	17,1		
		Всего по квартирам: 18 секция 11 этаж:	243,3	243,3	161,2	82,1		
11		Т лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		т коридор	17,0	17,0		17,0		
		Итого:	29,9	29,9		29,9		
		Всего по 18 секции 11 этажа:	273,2	273,2	161,2	112,0		
		Всего по квартирам 11 этажа:	2727,0	2727,0	1796,0	931,0		
		Всего по МОП 11 этажа:	371,0	371,0		371,0		
		Всего по 11 этажу:	3098,0	3098,0	1796,0	1302,0		
надстр		Е лестничная клетка	6,4	6,4		6,4		
		Итого:	6,4	6,4		6,4		
надстр		Ж лестничная клетка	6,4	6,4		6,4		
		Итого:	6,4	6,4		6,4		
надстр		З лестничная клетка	6,4	6,4		6,4		
		Итого:	6,4	6,4		6,4		
надстр		И лестничная клетка	13,8	13,8		13,8		
		Итого:	13,8	13,8		13,8		
надстр		К лестничная клетка	15,0	15,0		15,0		
		Итого:	15,0	15,0		15,0		
		Всего по надстройке:	48,0	48,0		48,0		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 41 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	41	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,2	56,2	40,8	15,4		
Квартира № 42 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	42	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 43 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	43	1	жилая изолированная	23,2	23,2	23,2			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,9	37,9	23,2	14,7		
Квартира № 44 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	44	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,7	55,7	38,3	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 12 этаж:	187,3	187,3	125,1	62,2		
12		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 12 этажа:	213,3	213,3	125,1	88,2		
2 секция									
Квартира № 87 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	87	1	жилая изолированная	58,4	58,4	58,4			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,7	75,7	58,4	17,3		

Квартира № 88

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	88	1	жилая изолированная	27,0	27,0	27,0		2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	40,4	40,4	27,0	13,4	

Квартира № 89

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	89	1	жилая изолированная	54,7	54,7	54,7		2,80
		2	кухня	15,6	15,6		15,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	1,7	1,7		1,7	
			Итого:	75,8	75,8	54,7	21,1	

Всего по квартирам: 2 секция 12 этаж:

				191,9	191,9	140,1	51,8	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

12		б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9	
			Итого:	26,1	26,1		26,1	

Всего по 2 секции 12 этажа:

				218,0	218,0	140,1	77,9	
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

3 секция

Квартира № 136

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	136	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	55,8	55,8	40,4	15,4	

Квартира № 137

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	137	1	жилая изолированная	22,6	22,6	22,6		2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	37,7	37,7	22,6	15,1	

Квартира № 138

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	138	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	37,9	37,9	22,7	15,2	

Квартира № 139

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	139	1	жилая изолированная	42,1	42,1	42,1		2,80
		2	кухня	7,9	7,9		7,9	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	

			Итого:	56,0	56,0	42,1	13,9	
			Всего по квартирам: 3 секция 12 этаж:	187,4	187,4	127,8	59,6	
12		В	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		в	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5	
		в1	коридор	8,8	8,8		8,8	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 3 секции 12 этажа:	213,3	213,3	127,8	85,5	
4 секция								
Квартира № 194								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	194	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,8	57,8	40,7	17,1	
Квартира № 195								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	195	1	жилая изолированная	36,7	36,7	36,7		2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	51,5	51,5	36,7	14,8	
Квартира № 196								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	196	1	жилая изолированная	21,4	21,4	21,4		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,5	40,5	21,4	19,1	
Квартира № 197								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	197	1	жилая изолированная	23,3	23,3	23,3		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,3	15,3	
Квартира № 198								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	198	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5	
			Всего по квартирам: 4 секция 12 этаж:	244,6	244,6	162,8	81,8	
12		Г	лестничная клетка	12,8	12,8		12,8	2,80
		г	коридор	16,8	16,8		16,8	
			Итого:	29,6	29,6		29,6	
			Всего по 4 секции 12 этажа:	274,2	274,2	162,8	111,4	

5 секция

Квартира № 247							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	247	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0	2,80
		2	кухня	11,5	11,5	11,5	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4

Квартира № 248							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	248	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	10,7	10,7	10,7	
		3	санузел	4,4	4,4	4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1

Квартира № 249							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	249	1	жилая изолированная	29,5	29,5	29,5	2,80
		2	кухня	7,5	7,5	7,5	
		3	санузел	3,8	3,8	3,8	
			Итого:	40,8	40,8	29,5	11,3

Квартира № 250							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	250	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2	2,80
		2	кухня	15,1	15,1	15,1	
		3	санузел	4,8	4,8	4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9

Квартира № 251							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	251	1	жилая изолированная	16,1	16,1	16,1	2,80
		2	кухня	9,4	9,4	9,4	
		3	санузел	4,6	4,6	4,6	
			Итого:	30,1	30,1	16,1	14,0

			Всего по квартирам: 5 секция 12 этаж:	206,5	206,5	130,8	75,7
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------

12		Д	лестничная клетка	13,1	13,1	13,1	2,80
		д	коридор	16,1	16,1	16,1	
			Итого:	29,2	29,2	29,2	

			Всего по 5 секции 12 этажа:	235,7	235,7	130,8	104,9
--	--	--	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

11 секция

Квартира № 480							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	480	1	жилая изолированная	38,1	38,1	38,1	2,80
		2	кухня	11,5	11,5	11,5	
		3	санузел	4,0	4,0	4,0	
			Итого:	53,6	53,6	38,1	15,5

Квартира № 481							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	481	1	жилая изолированная	22,2	22,2	22,2	2,80
		2	кухня	10,8	10,8	10,8	
		3	санузел	4,2	4,2	4,2	

			Итого:	37,2	37,2	22,2	15,0		
Квартира № 482									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	482	1	жилая изолированная	22,4	22,4	22,4			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	37,4	37,4	22,4	15,0		
Квартира № 483									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	483	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,0	56,0	40,9	15,1		
			Всего по квартирам: 11 секция 12 этаж:	184,2	184,2	123,6	60,6		
12		л	лестничная клетка	12,4	12,4		12,4		2,80
		л	лифтовой холл	6,1	6,1		6,1		
		л1	коридор	10,6	10,6		10,6		
			Итого:	29,1	29,1		29,1		
			Всего по 11 секции 12 этажа:	213,3	213,3	123,6	89,7		
12 секции									
Квартира № 524									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	524	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
Квартира № 525									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	525	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		
Квартира № 526									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	526	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		
Квартира № 527									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
12	527	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5		
			Всего по квартирам: 12 секция 12 этаж:	187,4	187,4	124,8	62,6		

12		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7		
			Итого:	25,9	25,9		25,9		
			Всего по 12 секции 12 этажа:	213,3	213,3	124,8	88,5		

13 секции

Квартира № 586

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	586	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	57,4	57,4	40,2	17,2		

Квартира № 587

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	587	1	жилая изолированная	36,9	36,9	36,9			2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,9	51,9	36,9	15,0		

Квартира № 588

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	588	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	5,0	5,0		5,0		
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2		

Квартира № 589

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	589	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		

Квартира № 590

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	590	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	56,7	56,7	40,9	15,8		
			Всего по квартирам: 13 секция 12 этаж:	244,4	244,4	161,8	82,6		

12		Н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7		2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7		
			Итого:	29,4	29,4		29,4		
			Всего по 13 секции 12 этажа:	273,8	273,8	161,8	112,0		

14 секции

Квартира № 651

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	651	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	56,0	56,0	40,4	15,6		

Квартира № 652							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	652	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,8	10,8	10,8	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7
Квартира № 653							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	653	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5	2,80
		2	кухня	9,2	9,2	9,2	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,5	13,1
Квартира № 654							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	654	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	11,3	11,3	11,3	
		3	санузел	4,3	4,3	4,3	
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6
Квартира № 655							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	655	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7	2,80
		2	кухня	11,5	11,5	11,5	
		3	санузел	4,0	4,0	4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5
			Всего по квартирам: 14 секция 12 этаж:	215,2	215,2	140,7	74,5
12		О	лестничная клетка	12,9	12,9	12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6	15,6	
			Итого:	28,5	28,5	28,5	
			Всего по 14 секции 12 этажа:	243,7	243,7	140,7	103,0
15 секции							
Квартира № 726							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	726	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9	2,80
		2	кухня	11,5	11,5	11,5	
		3	санузел	4,0	4,0	4,0	
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5
Квартира № 727							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	727	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	11,1	11,1	11,1	
		3	санузел	4,2	4,2	4,2	
			Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3
Квартира № 728							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	728	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7	2,80
		2	кухня	9,0	9,0	9,0	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9
Квартира № 729							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
12	729	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,6	10,6	10,6	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	37,6	37,6	23,1	14,5
Квартира № 730							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							

12	730	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,6	55,6	40,3	15,3	
			Всего по квартирам: 15 секция 12 этаж:	214,6	214,6	141,1	73,5	
12		п	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1	
			Итого:	28,1	28,1		28,1	
			Всего по 15 секции 12 этажа:	242,7	242,7	141,1	101,6	

16 секции

Квартира № 801

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	801	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	58,0	58,0	40,4	17,6	

Квартира № 802

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	802	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	37,9	37,9	22,8	15,1	

Квартира № 803

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	803	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	

Квартира № 804

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	804	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	

Квартира № 805

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	805	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7	15,9	

			Всего по квартирам: 16 секция 12 этаж:	210,4	210,4	128,9	81,5	
12		Р	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	
			Всего по 16 секции 12 этажа:	242,2	242,2	128,9	113,3	
17 секции								
Квартира № 881								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	881	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,5	31,5	15,6	15,9	
Квартира № 882								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	882	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9	
Квартира № 883								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	883	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6		2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,6	13,2	
Квартира № 884								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	884	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	
Квартира № 885								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
12	885	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	58,1	58,1	40,4	17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 12 этаж:	210,6	210,6	128,8	81,8	
12		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9	
			Итого:	31,5	31,5		31,5	
			Всего по 17 секции 12 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3	

18 секция

Квартира № 961

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	961	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5	

Квартира № 962

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	962	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,3	38,3	23,0	15,3	

Квартира № 963

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	963	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1	

Квартира № 964

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	964	1	жилая изолированная	36,4	36,4	36,4		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,4	15,0	

Квартира № 965

Последнее обследование 02.11.2018 г.

12	965	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,2	2,2		2,2	
		4	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1	

Всего по квартирам: 18 секция 12 этаж:

				243,6	243,6	161,6	82,0	
12		T	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		T	коридор	17,0	17,0		17,0	
			Итого:	29,9	29,9		29,9	

Всего по 18 секции 12 этажа:

				273,5	273,5	161,6	111,9	
--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--

Всего по квартирам 12 этажа:

				2728,1	2728,1	1797,9	930,2	
--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--

Всего по МОП 12 этажа:

				371,0	371,0		371,0	
--	--	--	--	-------	-------	--	-------	--

Всего по 12 этажу:

				3099,1	3099,1	1797,9	1301,2	
--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 45									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	45	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,3	56,3	40,9	15,4		
Квартира № 46									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	46	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 47									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	47	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,9	14,7		
Квартира № 48									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	48	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,7	55,7	38,3	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 13 этаж:	187,1	187,1	124,9	62,2		
13		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 13 этажа:	213,1	213,1	124,9	88,2		
2 секция									
Квартира № 90									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	90	1	жилая изолированная	57,9	57,9	57,9			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,2	75,2	57,9	17,3		
Квартира № 91									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	91	1	жилая изолированная	27,1	27,1	27,1			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		

		3 санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:	40,6	40,6	27,1	13,5		

Квартира № 92

Последнее обследование 02.11.2018 г.

13	92	1 жилая изолированная	54,6	54,6	54,6			2,80
		2 кухня	15,5	15,5		15,5		
		3 санузел	3,8	3,8		3,8		
		4 санузел	1,7	1,7		1,7		
		Итого:	75,6	75,6	54,6	21,0		
		Всего по квартирам: 2 секция 13 этаж:	191,4	191,4	139,6	51,8		

13		Б лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		б лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		б1 коридор	8,9	8,9		8,9		
		Итого:	26,1	26,1		26,1		
		Всего по 2 секции 13 этажа:	217,5	217,5	139,6	77,9		

3 секции

Квартира № 140

Последнее обследование 02.11.2018 г.

13	140	1 жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2 кухня	11,6	11,6		11,6		
		3 санузел	3,8	3,8		3,8		
		Итого:	55,7	55,7	40,3	15,4		

Квартира № 141

Последнее обследование 02.11.2018 г.

13	141	1 жилая изолированная	22,7	22,7	22,7			2,80
		2 кухня	10,9	10,9		10,9		
		3 санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:	37,8	37,8	22,7	15,1		

Квартира № 142

Последнее обследование 02.11.2018 г.

13	142	1 жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2 кухня	11,0	11,0		11,0		
		3 санузел	4,2	4,2		4,2		
		Итого:	38,0	38,0	22,8	15,2		

Квартира № 143

Последнее обследование 02.11.2018 г.

13	143	1 жилая изолированная	42,0	42,0	42,0			2,80
		2 кухня	7,9	7,9		7,9		
		3 санузел	3,8	3,8		3,8		
		4 санузел	2,2	2,2		2,2		
		Итого:	55,9	55,9	42,0	13,9		
		Всего по квартирам: 3 секция 13 этаж:	187,4	187,4	127,8	59,6		

13		В лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		в лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		в1 коридор	8,8	8,8		8,8		

			Итого:	25,9	25,9		25,9		
			Всего по 3 секции 13 этажа:	213,3	213,3	127,8	85,5		
12 секция									
Квартира № 528									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	528	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5		
Квартира № 529									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	529	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,9	37,9	23,1	14,8		
Квартира № 530									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	530	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,6	37,6	22,8	14,8		
Квартира № 531									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	531	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5		
			Всего по квартирам: 12 секция 13 этаж:	187,3	187,3	124,7	62,6		
13		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7		
			Итого:	25,9	25,9		25,9		
			Всего по 12 секции 13 этажа:	213,2	213,2	124,7	88,5		
13 секция									
Квартира № 591									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	591	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		

			Итого:	57,6	57,6	40,4	17,2		
Квартира № 592									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	592	1	жилая изолированная	36,5	36,5	36,5			2,80
		2	кухня	10,4	10,4		10,4		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,4	51,4	36,5	14,9		
Квартира № 593									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	593	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	5,0	5,0		5,0		
			Итого:	40,2	40,2	21,0	19,2		
Квартира № 594									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	594	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		
Квартира № 595									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	595	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,3	56,3	40,7	15,6		
			Всего по квартирам: 13 секция 13 этаж:	243,7	243,7	161,4	82,3		
13		н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7		2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7		
			Итого:	29,4	29,4		29,4		
			Всего по 13 секции 13 этажа:	273,1	273,1	161,4	111,7		
14 секции									
Квартира № 656									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	656	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4		
Квартира № 657									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	657	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 658									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	658	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,4	13,2		
Квартира № 659									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	659	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6		

Квартира № 660							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
13	660	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7	2,80
		2	кухня	11,5	11,5	11,5	
		3	санузел	4,0	4,0	4,0	
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5
			Всего по квартирам: 14 секция 13 этаж:	214,4	214,4	140,0	74,4
13		О	лестничная клетка	12,9	12,9	12,9	2,80
		о	коридор	15,6	15,6	15,6	
			Итого:	28,5	28,5	28,5	
			Всего по 14 секции 13 этажа:	242,9	242,9	140,0	102,9
15 секции							
Квартира № 731							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
13	731	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,5	11,5	11,5	
		3	санузел	4,0	4,0	4,0	
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5
Квартира № 732							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
13	732	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9	2,80
		2	кухня	11,2	11,2	11,2	
		3	санузел	4,3	4,3	4,3	
			Итого:	38,4	38,4	22,9	15,5
Квартира № 733							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
13	733	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7	2,80
		2	кухня	9,0	9,0	9,0	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9
Квартира № 734							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
13	734	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9	2,80
		2	кухня	10,8	10,8	10,8	
		3	санузел	4,1	4,1	4,1	
			Итого:	37,8	37,8	22,9	14,9
Квартира № 735							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
13	735	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,6	11,6	11,6	
		3	санузел	4,0	4,0	4,0	
			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6
			Всего по квартирам: 15 секция 13 этаж:	214,9	214,9	140,5	74,4
13		П	лестничная клетка	13,0	13,0	13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1	15,1	
			Итого:	28,1	28,1	28,1	
			Всего по 15 секции 13 этажа:	243,0	243,0	140,5	102,5
16 секции							
Квартира № 806							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							

13	806	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	58,0	58,0	40,4	17,6	
Квартира № 807								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
13	807	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1	
Квартира № 808								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
13	808	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	
Квартира № 809								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
13	809	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9	
Квартира № 810								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
13	810	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9	
			Всего по квартирам: 16 секция 13 этаж:	210,7	210,7	129,2	81,5	
13		P	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		p	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		p1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	
			Всего по 16 секции 13 этажа:	242,5	242,5	129,2	113,3	
17 секция								
Квартира № 886								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
13	886	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9	
Квартира № 887								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
13	887	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	

			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9		
Квартира № 888									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	888	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	41,8	41,8	28,6	13,2		
Квартира № 889									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	889	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1		
Квартира № 890									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	890	1	жилая изолированная	40,6	40,6	40,6			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,7	2,7		2,7		
		4	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	58,3	58,3	40,6	17,7		
			Всего по квартирам: 17 секция 13 этаж:	210,9	210,9	129,1	81,8		
13		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5		2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1		
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9		
			Итого:	31,5	31,5		31,5		
			Всего по 17 секции 13 этажа:	242,4	242,4	129,1	113,3		
18 секции									
Квартира № 966									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	966	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
Квартира № 967									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	967	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,4	38,4	23,0	15,4		
Квартира № 968									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	968	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1			2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2		
		3	санузел	4,9	4,9		4,9		
			Итого:	40,2	40,2	21,1	19,1		
Квартира № 969									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									

13	969	1	жилая изолированная	36,3	36,3	36,3			2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5		
		3	санузел	4,5	4,5		4,5		
			Итого:	51,3	51,3	36,3	15,0		
Квартира № 970									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
13	970	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,2	2,2		2,2		
		4	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	57,4	57,4	40,3	17,1		
			Всего по квартирам: 18 секция 13 этаж:	243,5	243,5	161,4	82,1		
13		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0		
			Итого:	29,9	29,9		29,9		
			Всего по 18 секции 13 этажа:	273,4	273,4	161,4	112,0		
			Всего по квартирам 13 этажа:	2091,3	2091,3	1378,6	712,7		
			Всего по МОП 13 этажа:	283,1	283,1		283,1		
			Всего по 13 этажу:	2374,4	2374,4	1378,6	995,8		
Надстр		Г	Лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		
			Итого:	13,0	13,0		13,0		
Надстр		Д	Лестничная клетка	6,4	6,4		6,4		
			Итого:	6,4	6,4		6,4		
Надстр		Л	Лестничная клетка	15,7	15,7		15,7		
			Итого:	15,7	15,7		15,7		
			Всего по надстройкам	35,1	35,1		35,1		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 49 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	49	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	55,9	55,9	40,5	15,4		
Квартира № 50 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	50	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,5	37,5	22,8	14,7		
Квартира № 51 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	51	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7		
Квартира № 52 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	52	1	жилая изолированная	38,5	38,5	38,5			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,9	55,9	38,5	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 14 этаж:	187,1	187,1	124,9	62,2		
14		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 14 этажа:	213,1	213,1	124,9	88,2		
2 секция									
Квартира № 93 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	93	1	жилая изолированная	58,0	58,0	58,0			2,80
		2	кухня	11,8	11,8		11,8		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		

			Итого:	75,3	75,3	58,0	17,3		
Квартира № 94 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	94	1	жилая изолированная	27,0	27,0	27,0			2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2		
		3	санузел	4,2	4,2		4,2		
			Итого:	40,4	40,4	27,0	13,4		
Квартира № 95 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	95	1	жилая изолированная	54,4	54,4	54,4			2,80
		2	кухня	15,6	15,6		15,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	1,7	1,7		1,7		
			Итого:	75,5	75,5	54,4	21,1		
			Всего по квартирам: 2 секция 14 этаж:	191,2	191,2	139,4	51,8		
14		Б	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		б	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6		
		б1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,1	26,1		26,1		
			Всего по 2 секции 14 этажа:	217,3	217,3	139,4	77,9		
12 секция									
Квартира № 532 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	532	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
Квартира № 533 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	533	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		
Квартира № 534 Последнее обследование 02.11.2018 г.									
14	534	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,7	37,7	22,9	14,8		
Квартира № 535 Последнее обследование 02.11.2018 г.									

14	535	1	жилая изолированная	38,3	38,3	38,3		2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	55,8	55,8	38,3	17,5	
			Всего по квартирам: 12 секция 14 этаж:	187,4	187,4	124,8	62,6	
14		М	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		м	лифтовой холл	5,6	5,6		5,6	
		м1	коридор	8,7	8,7		8,7	
			Итого:	25,9	25,9		25,9	
			Всего по 12 секции 14 этажа:	213,3	213,3	124,8	88,5	

13 секции

Квартира № 596

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	596	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2	
		3	санузел	3,8	3,8		3,8	
		4	санузел	2,2	2,2		2,2	
			Итого:	57,4	57,4	40,2	17,2	

Квартира № 597

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	597	1	жилая изолированная	36,8	36,8	36,8		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,8	51,8	36,8	15,0	

Квартира № 598

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	598	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	40,2	40,2	21,2	19,0	

Квартира № 599

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	599	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4	

Квартира № 600

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	600	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	56,7	56,7	40,9	15,8	
			Всего по квартирам: 13 секция 14 этаж:	244,3	244,3	161,9	82,4	
14		Н	лестничная клетка	12,7	12,7		12,7	2,80
		н	коридор	16,7	16,7		16,7	
			Итого:	29,4	29,4		29,4	
			Всего по 13 секции 14 этажа:	273,7	273,7	161,9	111,8	

14 секции

Квартира № 661							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	661	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4	2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	56,0	56,0	40,4	15,6
Квартира № 662							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	662	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	37,8	37,8	23,1	14,7
Квартира № 663							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	663	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5	2,80
		2	кухня	9,2	9,2		9,2
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,6	26,6	13,5	13,1
Квартира № 664							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	664	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3
		3	санузел	4,3	4,3		4,3
			Итого:	38,6	38,6	23,0	15,6
Квартира № 665							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	665	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	4,0	4,0		4,0
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5
			Всего по квартирам: 14 секция 14 этаж:	215,2	215,2	140,7	74,5
14		О	лестничная клетка	12,9	12,9		2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6
			Итого:	28,5	28,5		28,5
			Всего по 14 секции 14 этажа:	243,7	243,7	140,7	103,0
15 секции							
Квартира № 736							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	736	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9	2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5
		3	санузел	4,0	4,0		4,0
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5
Квартира № 737							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	737	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1	2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	38,4	38,4	23,1	15,3
Квартира № 738							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
14	738	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7	2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9
Квартира № 739							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							

14	739	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,6	10,6		10,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	37,6	37,6	23,1	14,5	

Квартира № 740

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	740	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	55,6	55,6	40,3	15,3	

Всего по квартирам: 15 секция 14 этаж:

214,6 214,6 141,1 73,5

14		п	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1	
			Итого:	28,1	28,1		28,1	

Всего по 15 секции 14 этажа:

242,7 242,7 141,1 101,6

16 секция

Квартира № 811

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	811	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	58,0	58,0	40,4	17,6	

Квартира № 812

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	812	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,0	38,0	22,9	15,1	

Квартира № 813

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	813	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	

Квартира № 814

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	814	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9	

Квартира № 815

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	815	1	жилая изолированная	15,7	15,7	15,7		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,6	31,6	15,7	15,9	
			Всего по квартирам: 16 секция 14 этаж:	210,4	210,4	128,9	81,5	
14		P	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		p	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		p1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	
			Всего по 16 секции 14 этажа:	242,2	242,2	128,9	113,3	
17 секция								
Квартира № 891								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
14	891	1	жилая изолированная	15,5	15,5	15,5		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,4	31,4	15,5	15,9	
Квартира № 892								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
14	892	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9	
Квартира № 893								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
14	893	1	жилая изолированная	28,5	28,5	28,5		2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,7	41,7	28,5	13,2	
Квартира № 894								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
14	894	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,2	38,2	23,1	15,1	
Квартира № 895								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
14	895	1	жилая изолированная	40,4	40,4	40,4		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	58,1	58,1	40,4	17,7	
			Всего по квартирам: 17 секция 14 этаж:	210,4	210,4	128,6	81,8	
14		C	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80

		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9	
			Итого:	31,5	31,5		31,5	
			Всего по 17 секции 14 этажа:	241,9	241,9	128,6	113,3	

18 секции

Квартира № 971

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	971	1	жилая изолированная	40,9	40,9	40,9		2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6	
		3	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	56,4	56,4	40,9	15,5	

Квартира № 972

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	972	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	4,3	4,3		4,3	
			Итого:	38,3	38,3	23,0	15,3	

Квартира № 973

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	973	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0		2,80
		2	кухня	14,2	14,2		14,2	
		3	санузел	4,9	4,9		4,9	
			Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1	

Квартира № 974

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	974	1	жилая изолированная	36,4	36,4	36,4		2,80
		2	кухня	10,5	10,5		10,5	
		3	санузел	4,5	4,5		4,5	
			Итого:	51,4	51,4	36,4	15,0	

Квартира № 975

Последнее обследование 02.11.2018 г.

14	975	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3		2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1	
		3	санузел	2,2	2,2		2,2	
		4	санузел	3,8	3,8		3,8	
			Итого:	57,4	57,4	40,3	17,1	

			Всего по квартирам: 18 секция 14 этаж:	243,6	243,6	161,6	82,0	
--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	-------------	--

14		Т	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9	2,80
		т	коридор	17,0	17,0		17,0	
			Итого:	29,9	29,9		29,9	

			Всего по 18 секции 14 этажа:	273,5	273,5	161,6	111,9	
--	--	--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

			Всего по квартирам 14 этажа:	1904,2	1904,2	1251,9	652,3	
--	--	--	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

			Всего по МОП 14 этажа:	257,2	257,2		257,2	
--	--	--	-------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--

			Всего по 14 этажу:	2161,4	2161,4	1251,9	909,5	
--	--	--	---------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

надст		В	лестничная клетка	10,8	10,8		10,8	
-------	--	---	-------------------	------	------	--	------	--

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
1 секция									
Квартира № 53									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	53	1	жилая изолированная	41,0	41,0	41,0			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	56,4	56,4	41,0	15,4		
Квартира № 54									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	54	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,4	37,4	22,7	14,7		
Квартира № 55									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	55	1	жилая изолированная	22,7	22,7	22,7			2,80
		2	кухня	10,9	10,9		10,9		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
			Итого:	37,4	37,4	22,7	14,7		
Квартира № 56									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	56	1	жилая изолированная	38,4	38,4	38,4			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	3,8	3,8		3,8		
		4	санузел	2,2	2,2		2,2		
			Итого:	55,8	55,8	38,4	17,4		
			Всего по квартирам: 1 секция 15 этаж:	187,0	187,0	124,8	62,2		
15		A	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		a	лифтовой холл	5,5	5,5		5,5		
		a1	коридор	8,9	8,9		8,9		
			Итого:	26,0	26,0		26,0		
			Всего по 1 секции 15 этажа:	213,0	213,0	124,8	88,2		
14 секции									
Квартира № 666									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	666	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4		
Квартира № 667									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	667	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		

			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 668									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	668	1	жилая изолированная	13,4	13,4	13,4			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,4	13,2		
Квартира № 669									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	669	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6		
Квартира № 670									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	670	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
			Всего по квартирам: 14 секция 15 этаж:	214,4	214,4	140,0	74,4		
15		О	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6		
			Итого:	28,5	28,5		28,5		
			Всего по 14 секции 15 этажа:	242,9	242,9	140,0	102,9		
15 секции									
Квартира № 741									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	741	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5		
Квартира № 742									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	742	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,4	38,4	22,9	15,5		
Квартира № 743									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	743	1	жилая изолированная	13,7	13,7	13,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,6	26,6	13,7	12,9		
Квартира № 744									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	744	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	4,1	4,1		4,1		
			Итого:	37,8	37,8	22,9	14,9		
Квартира № 745									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
15	745	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6		

			Всего по квартирам: 15 секция 15 этаж:	214,9	214,9	140,5	74,4	
15		п	лестничная клетка	13,0	13,0		13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1		15,1	
			Итого:	28,1	28,1		28,1	
			Всего по 15 секции 15 этажа:	243,0	243,0	140,5	102,5	
16 секции								
Квартира № 816								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	816	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2		2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0	
		3	санузел	2,7	2,7		2,7	
		4	санузел	3,9	3,9		3,9	
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6	
Квартира № 817								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	817	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9		2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7	
		3	санузел	4,4	4,4		4,4	
			Итого:	38,0	38,0	22,9	15,1	
Квартира № 818								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	818	1	жилая изолированная	28,8	28,8	28,8		2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8	
		3	санузел	4,2	4,2		4,2	
			Итого:	41,8	41,8	28,8	13,0	
Квартира № 819								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	819	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1		2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1	
		3	санузел	4,8	4,8		4,8	
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9	
Квартира № 820								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	820	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8		2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3	
		3	санузел	4,6	4,6		4,6	
			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9	
			Всего по квартирам: 16 секция 15 этаж:	210,3	210,3	128,8	81,5	
15		Р	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6	2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		р1	коридор	16,1	16,1		16,1	
			Итого:	31,8	31,8		31,8	
			Всего по 16 секции 15 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3	
17 секции								

Квартира № 896							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
15	896	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8	2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3
		3	санузел	4,6	4,6		4,6
			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9
Квартира № 897							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
15	897	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1	2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1
		3	санузел	4,8	4,8		4,8
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9
Квартира № 898							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
15	898	1	жилая изолированная	28,6	28,6	28,6	2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0
		3	санузел	4,2	4,2		4,2
			Итого:	41,8	41,8	28,6	13,2
Квартира № 899							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
15	899	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7
		3	санузел	4,4	4,4		4,4
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1
Квартира № 900							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
15	900	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3	2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1
		3	санузел	2,7	2,7		2,7
		4	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	58,0	58,0	40,3	17,7
			Всего по квартирам: 17 секция 15 этаж:	210,6	210,6	128,8	81,8
15		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9
			Итого:	31,5	31,5		31,5
			Всего по 17 секции 15 этажа:	242,1	242,1	128,8	113,3
18 секция							
Квартира № 976							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
15	976	1	жилая изолированная	40,8	40,8	40,8	2,80
		2	кухня	11,6	11,6		11,6
		3	санузел	3,9	3,9		3,9
			Итого:	56,3	56,3	40,8	15,5
Квартира № 977							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
15	977	1	жилая изолированная	22,8	22,8	22,8	2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1

		3 санузел	4,3	4,3		4,3		
		Итого:	38,2	38,2	22,8	15,4		
Квартира № 978								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	978	1 жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2 кухня	14,2	14,2		14,2		
		3 санузел	4,9	4,9		4,9		
		Итого:	40,1	40,1	21,0	19,1		
Квартира № 979								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	979	1 жилая изолированная	36,4	36,4	36,4			2,80
		2 кухня	10,5	10,5		10,5		
		3 санузел	4,5	4,5		4,5		
		Итого:	51,4	51,4	36,4	15,0		
Квартира № 980								
Последнее обследование 02.11.2018 г.								
15	980	1 жилая изолированная	40,4	40,4	40,4			2,80
		2 кухня	11,1	11,1		11,1		
		3 санузел	2,2	2,2		2,2		
		4 санузел	3,8	3,8		3,8		
		Итого:	57,5	57,5	40,4	17,1		
		Всего по квартирам: 18 секция 15 этаж:	243,5	243,5	161,4	82,1		
15		Т лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		г коридор	17,0	17,0		17,0		
		Итого:	29,9	29,9		29,9		
		Всего по 18 секции 15 этажа:	273,4	273,4	161,4	112,0		
		Всего по квартирам 15 этажа:	1280,7	1280,7	824,3	456,4		
		Всего по МОП 15 этажа:	175,8	175,8		175,8		
		Всего по 15 этажу:	1456,5	1456,5	824,3	632,2		
Надстр		Б Лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		
		Итого:	11,6	11,6		11,6		
Надстр		М Лестничная клетка	12,2	12,2		12,2		
		Итого:	12,2	12,2		12,2		
Надстр		Н Лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		
		Итого:	13,0	13,0		13,0		
		Всего по надстройкам	36,8	36,8		36,8		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ компат	Назначение компат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
14 секция									
Квартира № 671									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	671	1	жилая изолированная	40,0	40,0	40,0			2,80
		2	кухня	11,4	11,4		11,4		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	55,4	55,4	40,0	15,4		
Квартира № 672									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	672	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,8	10,8		10,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	37,7	37,7	23,0	14,7		
Квартира № 673									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	673	1	жилая изолированная	13,2	13,2	13,2			2,80
		2	кухня	9,3	9,3		9,3		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	26,4	26,4	13,2	13,2		
Квартира № 674									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	674	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,5	38,5	22,9	15,6		
Квартира № 675									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	675	1	жилая изолированная	40,7	40,7	40,7			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,2	56,2	40,7	15,5		
			Всего по квартирам: 14 секция 16 этаж:	214,2	214,2	139,8	74,4		
16		0	лестничная клетка	12,9	12,9		12,9		2,80
		о	коридор	15,6	15,6		15,6		
			Итого:	28,5	28,5		28,5		
			Всего по 14 секции 16 этажа:	242,7	242,7	139,8	102,9		
15 секция									
Квартира № 746									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	746	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5			2,80
		2	кухня	11,5	11,5		11,5		
		3	санузел	4,0	4,0		4,0		
			Итого:	56,0	56,0	40,5	15,5		
Квартира № 747									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	747	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	11,2	11,2		11,2		
		3	санузел	4,3	4,3		4,3		
			Итого:	38,4	38,4	22,9	15,5		

Квартира № 748							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
16	748	1	жилая изолированная	13,5	13,5	13,5	2,80
		2	кухня	9,0	9,0	9,0	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	26,4	26,4	13,5	12,9
Квартира № 749							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
16	749	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9	2,80
		2	кухня	10,8	10,8	10,8	
		3	санузел	4,1	4,1	4,1	
			Итого:	37,8	37,8	22,9	14,9
Квартира № 750							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
16	750	1	жилая изолированная	40,5	40,5	40,5	2,80
		2	кухня	11,6	11,6	11,6	
		3	санузел	4,0	4,0	4,0	
			Итого:	56,1	56,1	40,5	15,6
			Всего по квартирам: 15 секция 16 этаж:	214,7	214,7	140,3	74,4
16		П	лестничная клетка	13,0	13,0	13,0	2,80
		п	коридор	15,1	15,1	15,1	
			Итого:	28,1	28,1	28,1	
			Всего по 15 секции 16 этажа:	242,8	242,8	140,3	102,5
16 секция							
Квартира № 821							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
16	821	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2	2,80
		2	кухня	11,0	11,0	11,0	
		3	санузел	2,7	2,7	2,7	
		4	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6
Квартира № 822							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
16	822	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0	2,80
		2	кухня	10,7	10,7	10,7	
		3	санузел	4,4	4,4	4,4	
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1
Квартира № 823							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
16	823	1	жилая изолированная	28,7	28,7	28,7	2,80
		2	кухня	8,8	8,8	8,8	
		3	санузел	3,9	3,9	3,9	
			Итого:	41,4	41,4	28,7	12,7
Квартира № 824							
Последнее обследование 02.11.2018 г.							
16	824	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1	2,80
		2	кухня	15,1	15,1	15,1	
		3	санузел	4,8	4,8	4,8	

			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9		
Квартира № 825									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	825	1	жилая изолированная	15,8	15,8	15,8			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,6	4,6		4,6		
			Итого:	31,7	31,7	15,8	15,9		
			Всего по квартирам: 16 секция 16 этаж:	210,0	210,0	128,8	81,2		
16		P	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		p	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1		
		p1	коридор	16,1	16,1		16,1		
			Итого:	31,8	31,8		31,8		
			Всего по 16 секции 16 этажа:	241,8	241,8	128,8	113,0		
17 секция									
Квартира № 901									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	901	1	жилая изолированная	15,5	15,5	15,5			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,6	4,6		4,6		
			Итого:	31,4	31,4	15,5	15,9		
Квартира № 902									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	902	1	жилая изолированная	21,0	21,0	21,0			2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1		
		3	санузел	4,8	4,8		4,8		
			Итого:	40,9	40,9	21,0	19,9		
Квартира № 903									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	903	1	жилая изолированная	28,5	28,5	28,5			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	41,4	41,4	28,5	12,9		
Квартира № 904									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	904	1	жилая изолированная	23,0	23,0	23,0			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,1	38,1	23,0	15,1		
Квартира № 905									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
16	905	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,7	2,7		2,7		
		4	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	57,9	57,9	40,2	17,7		
			Всего по квартирам: 17 секция 16 этаж:	209,7	209,7	128,2	81,5		

16		С	лестничная клетка	11,5	11,5		11,5		2,80
		с	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1		
		с1	коридор	15,9	15,9		15,9		
			Итого:	31,5	31,5		31,5		
			Всего по 17 секции 16 этажа:	241,2	241,2	128,2	113,0		
			Всего по квартирам 16 этажа:	848,6	848,6	537,1	311,5		
			Всего по МОП 16 этажа:	119,9	119,9		119,9		
			Всего по 16 этажу:	968,5	968,5	537,1	431,4		
Надстр		А	Лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		
			Итого:	11,6	11,6		11,6		
Надстр		Т	Лестничная клетка	13,0	13,0		13,0		
			Итого:	13,0	13,0		13,0		
			Всего по надстройкам	24,6	24,6		24,6		

Экспликация									
Этаж	№ помещения	№ комнат	Назначение комнат по плану	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования)	Общая площадь (кв.м.)	основная (жилая/нежилая, кв.м.)	вспомогательная (кв.м.)	лоджии, балконы (кв.м.с коэф.)	высота (м.)
16 секция									
Квартира № 826									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
17	826	1	жилая изолированная	40,2	40,2	40,2			2,80
		2	кухня	11,0	11,0		11,0		
		3	санузел	2,7	2,7		2,7		
		4	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	57,8	57,8	40,2	17,6		
Квартира № 827									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
17	827	1	жилая изолированная	23,1	23,1	23,1			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	37,7	37,7	23,1	14,6		
Квартира № 828									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
17	828	1	жилая изолированная	28,7	28,7	28,7			2,80
		2	кухня	8,8	8,8		8,8		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	41,4	41,4	28,7	12,7		
Квартира № 829									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
17	829	1	жилая изолированная	21,2	21,2	21,2			2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1		
		3	санузел	4,8	4,8		4,8		
			Итого:	41,1	41,1	21,2	19,9		
Квартира № 830									
Последнее обследование 02.11.2018 г.									
17	830	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,6	4,6		4,6		
			Итого:	31,5	31,5	15,6	15,9		

			Всего по квартирам: 16	209,5	209,5	128,8	80,7		
17		Р	лестничная клетка	11,6	11,6		11,6		2,80
		р	лифтовой холл	4,1	4,1		4,1		
		р1	коридор	16,1	16,1		16,1		
			Итого:	31,8	31,8		31,8		
			Всего по 16 секции 17 эт	241,3	241,3	128,8	112,5		

17 секция

Квартира № 906

Последнее обследование 02.11.2018 г.

17	906	1	жилая изолированная	15,6	15,6	15,6			2,80
		2	кухня	11,3	11,3		11,3		
		3	санузел	4,6	4,6		4,6		
			Итого:	31,5	31,5	15,6	15,9		

Квартира № 907

Последнее обследование 02.11.2018 г.

17	907	1	жилая изолированная	21,1	21,1	21,1			2,80
		2	кухня	15,1	15,1		15,1		
		3	санузел	4,8	4,8		4,8		
			Итого:	41,0	41,0	21,1	19,9		

Квартира № 908

Последнее обследование 02.11.2018 г.

17	908	1	жилая изолированная	28,7	28,7	28,7			2,80
		2	кухня	9,0	9,0		9,0		
		3	санузел	3,9	3,9		3,9		
			Итого:	41,6	41,6	28,7	12,9		

Квартира № 909

Последнее обследование 02.11.2018 г.

17	909	1	жилая изолированная	22,9	22,9	22,9			2,80
		2	кухня	10,7	10,7		10,7		
		3	санузел	4,4	4,4		4,4		
			Итого:	38,0	38,0	22,9	15,1		

Квартира № 910

Последнее обследование 02.11.2018 г.

17	910	1	жилая изолированная	40,3	40,3	40,3			2,80
		2	кухня	11,1	11,1		11,1		
		3	санузел	2,7	2,7		2,7		

		4 санузел	3,9	3,9		3,9	
		Итого:	58,0	58,0	40,3	17,7	
		Всего по квартирам: 17 к	210,1	210,1	128,6	81,5	
17		С лестничная клетка	11,5	11,5		11,5	2,80
		с лифтовой холл	4,1	4,1		4,1	
		с1 коридор	15,9	15,9		15,9	
		Итого:	31,5	31,5		31,5	
		Всего по 17 секции 17 эт	241,6	241,6	128,6	113,0	
		Всего по квартирам 17 эт	419,6	419,6	257,4	162,2	
		Всего по МОП 17 этажа:	63,3	63,3		63,3	
		Всего по 17 этажу:	482,9	482,9	257,4	225,5	
Надстр	О	Лестничная клетка	15,3	15,3		15,3	
		Итого:	15,3	15,3		15,3	
Надстр	П	Лестничная клетка	15,4	15,4		15,4	
		Итого:	15,4	15,4		15,4	
		Всего по надстройкам:	30,7	30,7		30,7	
Надстр	Р	Лестничная клетка	15,3	15,3		15,3	
		Итого:	15,3	15,3		15,3	
Надстр	С	Лестничная клетка	15,4	15,4		15,4	
		Итого:	15,4	15,4		15,4	
		Всего по надстройкам:	30,7	30,7		30,7	